

INGRID NOHEMI MORALES CARIAS Est. 1
18 Avenida Lote 26 , Manzana "H" Zona 4.
Colonia Villas del Rosario, Mixco, Guatemala.
Tel.: (502)4533-4020

Guatemala, 29 de JUNIO del 2018
Señor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Teléfono: 22086600 NIT: 337851-9
Dirección: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1

C O N C E P T O	VALOR Q.
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 563-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 8-2018. <u>CANCELADO</u> FACTURAS PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	Q10000.00
TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS	TOTAL Q. 10000.00



Arg. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I C

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Rony Amílcar Chávez Rivera". The signature is written over a horizontal line.

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 563 - 2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2018**, correspondiente al mes de junio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00201.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y evaluación de los trabajos a realizar en el inmueble denominado "Corte de Constitucionalidad", ubicado en la 11ª avenida 9 - 37, 9ª calle 11 - 62 y 12ª avenida 9 - 48 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del estado actual del inmueble particular ubicado en la 7ª avenida 8 - 07 y 8 - 09 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de las medidas de mantenimiento preventivo de los inmuebles ubicados en la 8ª calle 5 - 24 y 9ª calle 5 - 39 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de restauración en el inmueble denominado Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSUVUMEH, ubicado en la 7ª avenida 14 - 57 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de elaboración de señalización en el inmueble denominado Instituto para Señoritas Belén, ubicado en la 10ª avenida 12 - 01 y 11ª avenida 12 - 20 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y evaluación de los trabajos a realizar en el inmueble denominado "Corte de Constitucionalidad", ubicado en la 11ª avenida 9 - 37, 9ª calle 11 - 62 y 12ª avenida 9 - 48 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del estado actual del inmueble particular ubicado en la 7ª avenida 8 - 07 y 8 - 09 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.

Inspección técnica y evaluación de las medidas de mantenimiento preventivo de los inmuebles ubicados en la 8ª calle 5 - 24 y 9ª calle 5 - 39 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto de restauración en el inmueble denominado Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSUVUMEH, ubicado en la 7ª avenida 14 - 57 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto de elaboración de señalización en el inmueble denominado Instituto para Señoritas Belén, ubicado en la 10ª avenida 12 - 01 y 11ª avenida 12 - 20 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.

Arq. Rony Amilcar Chávez Rivas
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D.E.C.O.R.D.I.C.

[Handwritten signature]
Vo.Bo.

[Handwritten signature]
Ingrid Nohemi Morales Carías

Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152