

OSCAR ENRIQUE AC CAAL


7a. AVENIDA 4A-90 ZONA 5 BARRIO EL CHORRO TACTIC, ALTA VERAPAZ
OSCAR ENRIQUE AC CAAL

FACTURA SERIE A2 DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE	
NIT. 2560880-0	Nº 000082

TACTIC, A. V.	DIA 29	MES JUNIO	AÑO 2,018
---------------	--------	-----------	-----------

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	NIT: 337851-9
---	---------------

DIRECCION: 12 AVENIDA 11-11 ZONA - 1

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	HONDRARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N.564-2,018, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N. 8-2,018	7,500.00
	 CANCELADO	

EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE,
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

C2634-001 / IMPRENTA Y TIPOGRAFIA "EL NORTE" (NIT. 1800690-6)
1-100 RESOLUCION 2012-5-379-6511 DE FECHA 01/12/2012

TOTAL Q. 7,500.00

Guatemala, junio 29 de 2018
Informe 06-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 564-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 8-2018, correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A2" número 000082.

Actividades Realizadas:


1. Comisión Técnica al departamento de Alta Verapaz, en atención a los solicitado mediante Providencia No. 757-2018/DECORBIC
2. Comisión Técnica al municipio de San Pedro Carcha A.V., en atención a lo solicitado por la Sub Jefatura del DECORBIC, a fin de realizar inspección a inmueble ubicado en dicho municipio.
3. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Sololá (San Andrés Semetabaj, Concepción Sololá, Santa Catarina Palopó y Nahualá).
4. Inspección Técnica al municipio de Santiago Atitlán, Sololá en atención a solicitud del comité de mejoramiento del Templo Católico de la localidad.
5. Inspeccione técnica para establecer el grado de conservación del Museo de Arte Colonial ubicado en la ciudad de la Antigua Guatemala, según nombramiento No. 0152-2018/DECORBIC
6. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tatar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico en atención a Providencia No. 757-2018/DECORBIC.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a lo solicitado por la Sub Jefatura del DECORBIC, a fin de realizar inspección a inmueble ubicado en el municipio de San Pedro Carcha A.V.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a la solicitud del Vice despacho, relacionado a realizar inspección al Museo de Arte Colonial, ubicado en la ciudad de Antigua Guatemala.	Oficio de informe, archivado en Leitz.
Informe sobre los avances de la de muro el área del altar mayor del Templo de San Andrés Semetabaj, Sololá.	Oficio de informe de, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a la solicitud de la Sub Jefatura del DECORBIC a fin de realizar inspección a vivienda ubicada en San Pedro Carcha A.V.	Oficio de informe de, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.


Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC