

Factura de Pequeño Contribuyente

Serie **A3** N° **0008**

RAUL EDUARDO NORIEGA GIRON

01 CALLE 3-23 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE

RAUL EDUARDO, NORIEGA GIRON


NIT: 702165-8

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

DIA	MES	AÑO
29	6	2018

Nombre: **Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural**

Dirección: **12 avenida 11-11 Zona 1** NIT: **337851-9**

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por servicios técnicos en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispanicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Junio del 2018 según Contrato Administrativo No. 567-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018	Q 10,000 ⁰⁰
	 CANCELADO	

TOTAL EN LETRAS: **Diez mil quetzales exactos** TOTAL Q **10000⁰⁰**

 Autorizado según Resolución 2017-1-61-56637 de fecha 31/10/2017 del 1 al 50
Imprenta LOPEZ, Quiché. NIT: 2120043-2

VIGENCIA 2 AÑOS VENCE 31/10/2019

Guatemala, 29 de junio 2018.
Informe 06-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 567-2018**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de **junio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0008**.


Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio A-2 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Apoyo en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico El Ceibal.


Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento de Naranjo.

2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 13 hectáreas del área monumental del sitio arqueológico Naranjo en donde se intervino plazas, patios y edificio ya restaurados.




3. En el edificio A-2 en la Acrópolis oeste del sitio arqueológico Naranjo, se trabajó en la recuperación de volumen en el núcleo de los muros y la estabilización de los sillares de fachada que aun se conservan en el edificio. Se inició el trabajo en el extremo oeste, de la fachada norte en donde se restauraron 28 m² de la fachada.



4. En el edificio B-18 en la Plaza Central de Naranjo se trabajó en la estabilización del talud en el antepenúltimo cuerpo de la fachada norte extremo oeste, en donde se estabilizó 12 m² entre relleno constructivo y muros de fachada.



5. En el edificio B-24 en el extremo sur de la Plaza central de Naranjo se trabajó en la restauración de los mascarones ubicados en la parte superior de la pirámide al centro de la fachada sur, en donde se resanaron sisas, se desmonto y se recolocaron nuevamente sillares que dan volumen al mascarón; estabilizando una superficie de 6 m².



6. En el edificio A-3 del sitio arqueológico El Ceibal se iniciaron los preparativos para la obtención de los materiales que se van a usar en la restauración de las áreas en mal estado de conservación del edificio, entre las actividades se encuentra la extracción de arena y grava que se usara para la preparación de la mezcla que se usara en los trabajos de restauración.


Evelyn Lisbeth Samayoa Cornel
Coordinadora Administrativa
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAER-DGFCN


Raúl Eduardo Noriega Girón