

Víctor Rolando Gómez Cano

VICTOR ROLANDO GOMEZ CANO
17 Calle 12-66 Zona 1,
Guatemala, Guatemala.

NIT. 6600308-3

FACTURA Serie "A"
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
No. 000130

Guatemala, DIA 29 MES 06 AÑO 2018

NOMBRE: Dirección General Del Patrimonio Cultural y Natural
DIRECCIÓN: 12 Avenida 11-11 zona 1, Ciudad de Guatemala
TELEFONO: 2208-6600

NIT. 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Por Servicios Profesionales prestados al departamento de conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente del 02 de mayo del año 2018 al 31 de mayo del año 2018, según con- Trato administrativo No. 1436-2018, y acuerdo ministerial No. 319-B-2018.	Q. 9,677.42
	CANCELADO.	
		

CREDITO FISCAL

TOTAL Q. 9,677.42

Guatemala, 31 de mayo de 2018
Informe 01 – 2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1436-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 319-B-2018, correspondiente del 02 de mayo del año 2018 al 31 de mayo del año 2018, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 000130.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Evaluación del Expediente No. 1764-2018/DECORBIC donde el Ingeniero Roberto Mancilla, interventor de Ferrocarriles de Guatemala, presenta un proyecto para la restauración de la vía férrea y su conservación futura.
- Evaluación del Expediente No. 0483-2018/DECORBIC donde el Cura Párroco Aureliano Matul Orozco de la Parroquia de San Rafael Arcángel, solicita apoyo para la planificación del Atrio de la Iglesia en restauración.
- Evaluación del Expediente No. 0516-2018/DECORBIC donde el Licenciado Carlos Enrique Barquín, director técnico de Investigación de Registro, hace referencia a la llamada telefónica de los señores Jimmy Pérez y Jacinto Ruiz.
- Evaluación del Expediente No. 0527-2018/DECORBIC donde el Licenciado Carlos Enrique Barquín, director técnico de Investigación de Registro, a través de correo electrónico, indica que los señores Jimmy Pérez y Jacinto Ruiz, informaron que en la Iglesia el Calvario de Santa Lucia Cotzumalguapa se realizan trabajos que modifican la estructura física de dicha iglesia.
- Inspección Técnica en la Iglesia el Calvario de Santa Lucia Cotzumalguapa se realizan trabajos que modifican la estructura física de dicha iglesia, con el motivo de verificar si se están realizando trabajos sin autorización en dicha Iglesia, el 24 de mayo del presente año.
- Evaluación del Expediente No. 0475-2018/DECORBIC donde el señor Edwin Sosa, solicita Inspección en el terreno donde se construirá la Despensa Familiar las Delicias, en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla.

- Inspección Técnica al terreno donde se construirá la Despensa Familiar las Delicias, en el municipio de Lucia Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla, el 2 de mayo del presente año.
- Evaluación del Expediente No. 1554-2017/DECORBIC donde el señor Juan Luis Gómez Gándara, representante legal de Automatiz, y el Arquitecto Ricardo Sergio Molina Mazariegos, solicitan la aprobación de los trabajos menores a realizar en el proyecto denominado "Jardín Cultural Automatiz", ubicado en la 20 calle 20-72 zona 10, de la ciudad de Guatemala, adyacente al montículo la culebra y acueducto de Pínula.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Evaluación del Expediente No. 1764-2018/DECORBIC donde el Ingeniero Roberto Mancilla, interventor de Ferrocarriles de Guatemala, presenta un proyecto para la restauración de la vía férrea y su conservación futura.	Oficio Archivado en Leitz.
Evaluación del Expediente No. 0483-2018/DECORBIC donde el Cura Párroco Aureliano Matul Orozco de la Parroquia de San Rafael Arcángel, solicita apoyo para la planificación del Atrio de la Iglesia en restauración.	Oficio y Planificación Archivada en Leitz.
Evaluación del Expediente No. 0516-2018/DECORBIC donde el Licenciado Carlos Enrique Barquín, director técnico de Investigación de Registro, hace referencia a la llamada telefónica de los señores Jimmy Pérez y Jacinto Ruiz.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Evaluación del Expediente No. 0527-2018/DECORBIC donde el Licenciado Carlos Enrique Barquín, director técnico de Investigación de Registro, a través de correo electrónico, indica que los señores Jimmy Pérez y Jacinto Ruiz, informaron que en la Iglesia el Calvario de Santa Lucia Cotzumalguapa se realizan trabajos que modifican la estructura física de dicha iglesia.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección Técnica en la Iglesia el Calvario de Santa Lucia Cotzumalguapa se realizan trabajos que modifican la estructura física de dicha iglesia, con el motivo de verificar si se están realizando trabajos sin autorización en dicha Iglesia, el 24 de mayo del presente año.	Ficha de Inspección Archivada en Leitz.
Evaluación del Expediente No. 0475-2018/DECORBIC donde el señor Edwin Sosa, solicita Inspección en el terreno donde se construirá la Despensa Familiar las Delicias, en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección Técnica al terreno donde se construirá la Despensa Familiar las Delicias, en el municipio de Lucia Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla, el 2 de mayo del presente año.	Ficha de Inspección Archivada en Leitz.

Evaluación del Expediente No. 1554-2017/DECORBIC donde el señor Juan Luis Gómez Gándara, representante legal de Automatiz, y el Arquitecto Ricardo Sergio Molina Mazariegos, solicitan la aprobación de los trabajos menores a realizar en el proyecto denominado "Jardín Cultural Automatiz", ubicado en la 20 calle 20-72 zona 10, de la ciudad de Guatemala, adyacente al montículo la culebra y acueducto de Pínula.

Opinión Técnica
Archivada en Leitz.


Atentamente.



Victor Rolando Gómez Cano

Vo.Bo.

Victor Rolando Gómez Cano
ARQUITECTO
Colegiado 5545



Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
SECUNDARIO

Víctor Rolando Gómez Cano

VICTOR ROLANDO GOMEZ CANO

17 Calle 12-66 Zona 1,
Guatemala, Guatemala.

FACTURA Serie "A"
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

NIT. 6600308-3

Nº 000132


	DIA	MES	AÑO
Guatemala,	29	06	2018

NOMBRE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

DIRECCIÓN: 12 Avenida 11-11 Zona 1, Ciudad de Guatemala.

NIT. 337851-9

TELÉFONO: 2208-6600

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Por Servicios Profesionales prestados al Departamento de Conservación y Restauración, de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de junio del año 2018, Según contrato administrativo No. 1436-2018, y acuerdo ministerial No. 319-B-2018.	Q. 10,000.00
	CANCELADO.	
		
	NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	

TOTAL EN LETRAS:

Diez mil Quetzales exactos.

TOTAL Q. Q. 10,000.00

VASQUEZ INDUSTRIA LITOGRAFICA NIT. 694869-9 TEL. 5901-1393 SERIE "A" DEL 101 AL 200
AUTORIZADO SIRESOLUCION 2017-1-61-42829 DEL 18-10-2017. VENCE EL 18-10-2019.

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1436–2018, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 319-B-2018, correspondiente al mes de junio del año 2018, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 000132.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Evaluación del Expediente No. 0741-2018/DECORBIC donde el Cura párroco Aureliano Matul Orozco, de la parroquia de San Rafael Arcángel, solicita autorización para realizar trabajos de Restauración en el Atrio de la Iglesia de San Rafael las Flores, Santa Rosa.
- Evaluación del Expediente No. 0484-2018/DECORBIC donde el Señor Mario Gutiérrez, técnico en conservación del MUNAE, informa sobre el desprendimiento de repello en la parte superior de una columna del edificio patrimonial que ocupa el MUNAE.
- Inspección Técnica en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología MUNAE, el 04 de junio de 2018, con el motivo de inspeccionar los daños y deterioros reportados en el Expediente No. 0484-2018/DECORBIC, y en el expediente No. 0566-2018/DECORBIC.
- Evaluación del Expediente No. 0566-2018/DECORBIC donde el personal Técnico del MUNAE, informa sobre deterioros que afectan el estado de conservación del edificio patrimonial, por lo que solicita apoyo técnico intra-institucional para iniciar los procesos de diagnóstico, documentación de daños y elaboración de la planificación completa para la Restauración del bien Inmueble.
- Evaluación del Expediente No. 0562-2018/DECORBIC donde el Señor Selman Ricardo Martínez Martínez, solicita inspección en el inmueble ubicado en la 2ª Avenida 6 calle, lote número 29, del municipio de la Democracia, del departamento de Escuintla.
- Evaluación del Expediente No. 0581-2018/DECORBIC donde la Licenciada Ericka Guillermo Soto, Directora de Desarrollo del Producto Turístico, informa que acompañados del señor alcalde municipal, se realizó una visita al municipio de Cuilapa

Santa Rosa, específicamente al Puente los Esclavos y al Parque del Centro de las Américas, por los motivos que expone.

- Inspección Técnica en el municipio de Cuilapa, del departamento de Santa Rosa, con el motivo de evaluar e inspeccionar el estado actual del Puente los Esclavos y al Parque del Centro de las Américas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Evaluación del Expediente No. 0741-2018/DECORBIC donde el Cura párroco Aureliano Matul Orozco, de la parroquia de San Rafael Arcángel, solicita autorización para realizar trabajos de Restauración en el Atrio de la Iglesia de San Rafael las Flores, Santa Rosa.	Opinión Técnica Archivada en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0484-2018/DECORBIC donde el Señor Mario Gutiérrez, técnico en conservación del MUNAE, informa sobre el desprendimiento de repello en la parte superior de una columna del edificio patrimonial que ocupa el MUNAE.	Informe Técnico Archivada en Leitz
Inspección Técnica en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología MUNAE, el 04 de junio de 2018, con el motivo de inspeccionar los daños y deterioros reportados en el Expediente No. 0484-2018/DECORBIC, y en el expediente No. 0566-2018/DECORBIC.	Ficha de Inspección Archivada en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0566-2018/DECORBIC donde el personal Técnico del MUNAE, informa sobre deterioros que afectan el estado de conservación del edificio patrimonial, por lo que solicita apoyo técnico intra-institucional para iniciar los procesos de diagnóstico, documentación de daños y elaboración de la planificación completa para la Restauración del bien Inmueble.	Informe Técnico Archivada en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0562-2018/DECORBIC donde el Señor Selman Ricardo Martínez Martínez, solicita inspección en el inmueble ubicado en la 2ª Avenida 6 calle, lote número 29, del municipio de la Democracia, del departamento de Escuintla.	Informe Técnico Archivada en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0581-2018/DECORBIC donde la Licenciada Ericka Guillermo Soto, Directora de Desarrollo del Producto Turístico, informa que acompañados del señor alcalde municipal, se realizó una visita al municipio de Cuilapa Santa Rosa, específicamente al Puente los Esclavos y al Parque del Centro de las Américas, por los motivos que expone.	Informes Técnicos Archivada en Leitz

Guatemala, 29 de junio de 2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1436-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 319-B-2018, correspondiente del 02 de mayo del año 2018 al 30 de junio del año 2018.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Evaluaciones con Oficio

- Realización de Oficio en respuesta a la evaluación del Expediente No. 1764-2018/DECORBIC donde el Ingeniero Roberto Mancilla, interventor de Ferrocarriles de Guatemala, presenta un proyecto para la restauración de la vía férrea y su conservación futura.

Apoyo en Planificaciones

- Apoyo en la realización de Planificación en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0483-2018/DECORBIC donde el Cura Párroco Aureliano Matul Orozco de la Parroquia de San Rafael Arcángel, solicita apoyo para la planificación del Atrio de la Iglesia en restauración.

Evaluaciones con Informe Técnico

- Realización de Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0516-2018/DECORBIC donde el Licenciado Carlos Enrique Barquín, director técnico de Investigación de Registro, hace referencia a la llamada telefónica de los señores Jimmy Pérez y Jacinto Ruiz.
- Realización de Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0527-2018/DECORBIC donde el Licenciado Carlos Enrique Barquín, director técnico de Investigación de Registro, a través de correo electrónico, indica que los señores Jimmy Pérez y Jacinto Ruiz, informaron que en la Iglesia el Calvario de Santa Lucía Cotzumalguapa se realizan trabajos que modifican la estructura física de dicha iglesia.

- Realización de Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0475-2018/DECORBIC donde el señor Edwin Sosa, solicita Inspección en el terreno donde se construirá la Despensa Familiar las Delicias, en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla.
- Realización de Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0484-2018/DECORBIC donde el Señor Mario Gutiérrez, técnico en conservación del MUNAE, informa sobre el desprendimiento de repello en la parte superior de una columna del edificio patrimonial que ocupa el MUNAE.
- Realización de Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0566-2018/DECORBIC donde el personal Técnico del MUNAE, informa sobre deterioros que afectan el estado de conservación del edificio patrimonial, por lo que solicita apoyo técnico intra-institucional para iniciar los procesos de diagnóstico, documentación de daños y elaboración de la planificación completa para la Restauración del bien Inmueble.
- Realización de Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0562-2018/DECORBIC donde el Señor Selman Ricardo Martínez Martínez, solicita inspección en el inmueble ubicado en la 2ª Avenida 6 calle, lote número 29, del municipio de la Democracia, del departamento de Escuintla.
- Realización de Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0581-2018/DECORBIC donde la Licenciada Ericka Guillermo Soto, Directora de Desarrollo del Producto Turístico, informa que acompañados del señor alcalde municipal, se realizó una visita al municipio de Cuilapa Santa Rosa, específicamente al Puente los Esclavos y al Parque del Centro de las Américas, por los motivos que expone.

Evaluaciones con Opinión Técnica

- Realización de Opinión Técnica sobre la evaluación y Autorización del Expediente No. 1554-2017/DECORBIC donde el señor Juan Luis Gómez Gándara, representante legal de Automatiz, y el Arquitecto Ricardo Sergio Molina Mazariegos, solicitan la aprobación de los trabajos menores a realizar en el proyecto denominado "Jardín Cultural Automatiz", ubicado en la 20 calle 20-72 zona 10, de la ciudad de Guatemala, adyacente al montículo la culebra y acueducto de Pínula.
- Realización de Opinión Técnica sobre la evaluación y Autorización del Expediente No. 0741-2018/DECORBIC donde el Cura párroco Aureliano Matul Orozco, de la parroquia de San Rafael Arcángel, solicita autorización para realizar trabajos de Restauración en el Atrio de la Iglesia de San Rafael las Flores, Santa Rosa.

Supervisión e Inspección

- Inspección Técnica en la Iglesia el Calvario de Santa Lucia Cotzumalguapa se realizan trabajos que modifican la estructura física de dicha iglesia, con el motivo de

verificar si se están realizando trabajos sin autorización en dicha Iglesia, el 24 de mayo del presente año.

- Inspección Técnica al terreno donde se construirá la Despensa Familiar las Delicias, en el municipio de Lucia Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla, el 2 de mayo del presente año.
- Inspección Técnica en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología MUNAE, el 04 de junio de 2018, con el motivo de inspeccionar los daños y deterioros reportados en el Expediente No. 0484-2018/DECORBIC, y en el expediente No. 0566-2018/DECORBIC.
- Inspección Técnica en el municipio de Cuilapa, del departamento de Santa Rosa, con el motivo de evaluar e inspeccionar el estado actual del Puente los Esclavos y al Parque del Centro de las Américas


Atentamente.



Victor Rolando Gómez Cano

Vo.Bo.

Victor Rolando Gómez Cano
ARQUITECTO
Colegiado 5545



Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BENECS CULTURALES

Guatemala, 29 de junio de 2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho



Estimada Licenciada Palala:





De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1436-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 319-B-2018, correspondiente del 02 de mayo del año 2018 al 30 de junio del año 2018.

RESULTADOS CUALITATIVOS:

En el periodo del 02 de mayo del año 2018 al 29 de junio del año 2018 se realizaron 7 Informes Técnicos, 2 Evaluación de expediente con Opinión Técnica respectiva, 4 Inspecciones Técnicas, 1 Planificación, en los meses de mayo y junio de 2018, dichas evaluaciones comprende la inspección a los inmuebles en el interior de la república y en el área metropolitana, evaluación de expediente para verificación de que se cumplen los requisitos solicitados, atención personalizada a los interesados por seguimiento a los expedientes, la realización de informes técnicos u opiniones técnicas, o en su defecto oficios si los mismos estuvieran incompletos. Así mismo también en este periodo se apoyó con una planificación.

RESULTADOS CUANTITATIVOS:

No	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
EVALUACIONES CON OFICIO			
1	Oficio en respuesta a la evaluación del Expediente No. 1764-2018/DECORBIC donde el Ingeniero Roberto Mancilla, interventor de Ferrocarriles de Guatemala, presenta un proyecto para la restauración de la vía férrea y su conservación futura.	Oficio No. 383-2018/V.G.	
EVALUACIONES CON INFORME TÉCNICO			
1	Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0516-2018/DECORBIC donde el Licenciado Carlos Enrique Barquín, director técnico de Investigación de Registro, hace referencia a la llamada telefónica de los señores Jimy Pérez y Jacinto Ruiz.	Informe Técnico No. 76-2018/V.G.	



2	<p>Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0527-2018/DECORBIC donde el Licenciado Carlos Enrique Barquín, director técnico de Investigación de Registro, a través de correo electrónico, indica que los señores Jimmy Pérez y Jacinto Ruiz, informaron que en la Iglesia el Calvario de Santa Lucia Cotzumalguapa se realizan trabajos que modifican la estructura física de dicha iglesia.</p>	<p>Informe Técnico No. 76-2018/V.G.</p>	
3	<p>Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0475-2018/DECORBIC donde el señor Edwin Sosa, solicita Inspección en el terreno donde se construirá la Despensa Familiar las Delicias, en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla.</p>	<p>Informe Técnico No. 77-2018/V.G.</p>	
4	<p>Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0484-2018/DECORBIC donde el Señor Mario Gutiérrez, técnico en conservación del MUNAE, informa sobre el desprendimiento de repello en la parte superior de una columna del edificio patrimonial que ocupa el MUNAE.</p>	<p>Informe Técnico No. 82-2018/V.G.</p>	
5	<p>Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0566-2018/DECORBIC donde el personal Técnico del MUNAE, informa sobre deterioros que afectan el estado de conservación del edificio patrimonial, por lo que solicita apoyo técnico intra-institucional para iniciar los procesos de diagnóstico, documentación de daños y elaboración de la planificación completa para la Restauración del bien Inmueble.</p>	<p>Informe Técnico No. 87-2018/V.G.</p>	
6	<p>Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0562-2018/DECORBIC donde el Señor Selman Ricardo Martínez Martínez, solicita inspección en el inmueble ubicado en la 2ª Avenida 6 calle, lote número 29, del municipio de la Democracia, del departamento de Escuintla.</p>	<p>Informe Técnico No. 88-2018/V.G.</p>	



7	Informe Técnico en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0581-2018/DECORBIC donde la Licenciada Ericka Guillermo Soto, Directora de Desarrollo del Producto Turístico, informa que acompañados del señor alcalde municipal, se realizó una visita al municipio de Cuilapa Santa Rosa, específicamente al Puente los Esclavos y al Parque del Centro de las Américas, por los motivos que expone.	Informes Técnicos No. 89-2018/V.G y 90-2018/V.G.	
---	---	--	---

EVALUACIONES CON OPINIÓN TÉCNICA

1	Opinión Técnica sobre la evaluación y Autorización del Expediente No. 1554-2017/DECORBIC donde el señor Juan Luis Gómez Gándara, representante legal de Automatiz, y el Arquitecto Ricardo Sergio Molina Mazariegos, solicitan la aprobación de los trabajos menores a realizar en el proyecto denominado "Jardín Cultural Automatiz", ubicado en la 20 calle 20-72 zona 10, de la ciudad de Guatemala, adyacente al montículo la culebra y acueducto de Pínula.	Opinión Técnica No. 67-2018/V.G.	
2	Opinión Técnica sobre la evaluación y Autorización del Expediente No. 0741-2018/DECORBIC donde el Cura párroco Aureliano Matul Orozco, de la parroquia de San Rafael Arcángel, solicita autorización para realizar trabajos de Restauración en el Atrio de la Iglesia de San Rafael las Flores, Santa Rosa.	Opinión Técnica No. 68-2018/V.G.	

SUPERVISIONES E INSPECCIONES

1	Inspección Técnica en la Iglesia el Calvario de Santa Lucia Cotzumalguapa se realizan trabajos que modifican la estructura física de dicha iglesia, con el motivo de verificar si se están realizando trabajos sin autorización en dicha Iglesia, el 24 de mayo del presente año.	Ficha de Inspección	
2	Inspección Técnica al terreno donde se construirá la Despensa Familiar las Delicias, en el municipio de Lucia Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla, el 2 de mayo del presente año.	Ficha de Inspección	

3	Inspección Técnica en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología MUNAE, el 04 de junio de 2018, con el motivo de inspeccionar los daños y deterioros reportados en el Expediente No. 0484-2018/DECORBIC, y en el expediente No. 0566-2018/DECORBIC.	Ficha de Inspección	
4	Inspección Técnica en el municipio de Cuilapa, del departamento de Santa Rosa, con el motivo de evaluar e inspeccionar el estado actual del Puente los Esclavos y al Parque del Centro de las Américas	Ficha de Inspección	
PLANIFICACIONES DE PROYECTOS			
1	Planificación en respuesta a la evaluación del Expediente No. 0483-2018/DECORBIC donde el Cura Párroco Aureliano Matul Orozco de la Parroquia de San Rafael Arcángel, solicita apoyo para la planificación del Atrio de la Iglesia en restauración.	Oficio de Entrega No. 386-2018/V.G.	


Atentamente.



Victor Rolando Gómez Cano

Victor Rolando Gómez Cano
ARQUITECTO
Colegiado 5545

Vo.Bo.



Arq. Reay Amílcar Chávez Rivera
 SUBJEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIC