

INGRID NOHEMI MORALES CARIAS Est. 1
18 Avenida Lote 26 , Manzana "H" Zona 4,
Colonia Villas del Rosario, Mixco, Guatemala.
Tel.: (502)4533-4020

Guatemala, 21 de JULIO del 2018
Señor: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Teléfono: 22086600 NIT: 33518501-9
Dirección: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1

C O N C E P T O	VALOR Q.
<p>HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 563-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 8-2018.</p> <p><u>CANCELADO</u></p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p>FACTURAS PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL</p>	<p>Q10000.00</p>
<p>TOTAL EN LETRAS:</p> <p>DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS</p>	<p>TOTAL Q. 10000.00</p>

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 563 - 2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2018**, correspondiente al mes de julio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00202.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y evaluación de los trabajos realizados dentro del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto a realizar en el inmueble particular ubicado en la 6ª avenida 7 - 02 zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de las medidas de mantenimiento preventivo de los inmuebles ubicados en la 8ª calle 5 - 24 y 9ª calle 5 - 39 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto a realizar en el inmueble particular ubicado en la esquina de la 5ª avenida y 11ª calle zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y evaluación de los trabajos realizados dentro del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto a realizar en el inmueble particular ubicado en la 6ª avenida 7 - 02 zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y evaluación de las medidas de mantenimiento preventivo de los inmuebles ubicados en la 8ª calle 5 - 24 y 9ª calle 5 - 39 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto a realizar en el inmueble particular ubicado en la esquina de la 5ª avenida y 11ª calle zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.


Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.



Ingrid Nohemí Morales Carías

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y
 PLANEACIÓN
 MUNICIPAL



vo.Bo.