

Factura de Pequeño Contribuyente

Serie

A3 N° 0010

**RAUL EDUARDO NORIEGA GIRON**

01 CALLE 3-23 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE

**RAUL EDUARDO, NORIEGA GIRON**

NIT: 702165-8

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

DIA MES AÑO

31 7 18

Nombre: *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*

Dirección: *12 avenida 11-11 Zona 1* NIT: *337851-9*

Cant. DESCRIPCION VALOR

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Honorarios por servicios técnicos en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Julio del 2018 según Contrato Administrativo No. 567-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2,018</i>	<i>Q 10,000.00</i>
	<b>CANCELADO</b>	

TOTAL EN LETRAS

*Diez mil quetzales exactos*

TOTAL Q *10000.00*

Autorizado según Resolución 2017-1-61-56637 de fecha 31/10/2017 del 1 al 50  
Imprenta LOPEZ, Quiché. NIT: 2120043-2

VIGENCIA 2 AÑOS VENCE 31/10/2019

**Lcda. Evelyn Lisette Samayoa Cornel**  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-D.G.P.C.N

Guatemala, 31 de julio 2018.  
Informe 07-2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 567-2018**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de **julio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0010**.

**Actividades Realizadas:**

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio A-2 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Apoyo en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico El Ceibal.

### Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento de Naranjo.

2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 15 hectáreas del área monumental del sitio arqueológico Naranjo en donde se intervino plazas, patios y edificio ya restaurados.



3. En el edificio A-2 en la Acrópolis oeste del sitio arqueológico Naranjo, se trabajó en la recuperación de volumen en el núcleo de los muros y la estabilización de los sillares de fachada que aun se conservan en el edificio en el norte y este. Se restauraron 30 m<sup>2</sup>.



4. En el edificio B-18 en la Plaza Central de Naranjo se trabajó en la estabilización del talud en el antepenúltimo cuerpo de la fachada norte extremo este, en donde se estabilizó 25 m<sup>2</sup> entre relleno constructivo y muros de fachada.



5. En el edificio B-24 en el extremo sur de la Plaza central de Naranjo se trabajó en la restauración de los mascarones ubicados en la parte superior de la pirámide al centro de la fachada sur, en donde se resanaron sisas, se desmonto y se recolocaron nuevamente sillares que dan volumen al mascarón; estabilizando una superficie de 8 m<sup>2</sup>.



6. En el edificio A-3 del sitio arqueológico El Ceibal se Trabajó 32m<sup>2</sup> de muros en las fachadas este y sur, en donde se estabilizo núcleo y se desmontaron sillares, además se armó nuevamente la esquina sureste en los tres cuerpos de la base piramidal, esquina que fue dañada por la caída de un árbol.



  
Lcda. Evelyn Lisette Samayoa Cornel  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-D.G.P.C.N

  
Raúl Eduardo Noriega Girón