

RENATA CECILIA HERNANDEZ DURINI DE MORALES

Renata Cecilia Hernández Durini

Km. 19.8 Carretera a El Salvador Casa 33  
Condominio Los Manzanillos Villa Canales, Guatemala

ISP

**FACTURA**  
Serie A



Nº 1019

NIT: 1581514-5

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Fecha: 31 JUNIO 2018

Dirección: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1

NIT: 337851-9

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	<p>HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1013-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 162-2018.</p> <p style="text-align: center;"><del>CANCELADO</del></p> <p style="text-align: center;">SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA </p>		<p><del>Q10,000.00</del></p> 
Total en letras:	<p>Diez mil Quetzales exactos.</p>		<p>TOTAL Q. 10,000.00</p>

Imprenta y Litografía HERALCA, S. A. NIT. 9314375-3 PBX: 2503 1700 Autorizado Según Resolución No. 2017-1-61-12207 del 1001 al 1100 del 26/09/2017. Vencen: 26/09/2019

Recibí Conforme

Original (Bianco): CLIENTE Duplicado (Amarillo): CONTABILIDAD



Arq. Rudy Antonio Chavez Rinza  
SUB-DIRE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y  
INSTAURACION DE Bienes Culturales  
DICCORSIC

Guatemala, 31 de julio 2018  
Informe 5-2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1013-2018** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 162-2018**, correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A" número 1019**.

Actividades Realizadas:

- 1 Demolición de garitas en áreas de parqueo en Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala
- 2 Trabajos menores en fachada sur Centro Médico II
- 3 Mantenimiento en salones de edificios T-1, T-3 y S-11 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala
- 4 Trabajos menores en fachada norte Centro Médico II
- 5 Colocación de gigantografías en muros perimetrales
- 6 Trabajos de revitalización en el parque Santa Catarina
- 7 Trabajos realizados sin autorización 17 calle 1-17 zona 1
- 8 Trabajos realizados sin autorización en Iglesia Santa Clara
- 9 Trabajos realizados sin autorización en Avenida Las Américas 17-35 zona 14
- 10 Participación en mesa de evaluación de expedientes en Centro Histórico de Municipalidad de Guatemala

Resultados Obtenidos:

	Actividad	Documento de Soporte
1	Demolición de garitas en áreas de parqueo en Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala	Opinión Técnica
2	Trabajos menores en fachada sur Centro Médico II	Opinión Técnica
3	Mantenimiento en salones de edificios T-1, T-3 y S-11 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Opinión Técnica
4	Trabajos menores en fachada norte Centro Médico II	Opinión Técnica
5	Colocación de gigantografías en muros perimetrales	Informe Técnico
6	Trabajos de revitalización en el parque Santa Catarina	Informe Técnico
7	Trabajos realizados sin autorización 17 calle 1-17 zona 1	Informe Técnico
8	Trabajos realizados sin autorización en Iglesia Santa Clara	Informe Técnico
9	Trabajos realizados sin autorización en Avenida Las Américas 17-35 zona 14	Informe Técnico
10	Participación en mesa de evaluación de expedientes en Centro Histórico de Municipalidad de Guatemala	Hojas de Evaluación


Sin otro particular,

Atentamente,

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera

SUBJEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D.E.C.O.R.B.I.C.

  
Vo.Bo.

  
Renata Cecilia Hernández Durini