

Guatemala, 31 de agosto de 2018
Informe 08 - 2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 563 - 2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8- 2018**, correspondiente al mes de agosto del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00203.

ACTIVIDADES REALIZADAS


- Inspección técnica y evaluación del avance de los trabajos realizados dentro del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del anteproyecto a realizar dentro del inmueble ubicado en la 12ª calle 6 - 38 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del estado actual del inmueble ubicado en la 20ª calle y 24ª avenida "A" Colonia 20 de Junio zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación del estado actual de los árboles existentes dentro del Parque El Carmen, ubicado entre 3ª y 4ª avenida, entre 0 calle de la zona 3 y 0 calle de la zona 4, Salcajá, Quetzaltenango.
- Evaluación de distintos proyectos dentro del Centro Histórico de Quetzaltenango, Quetzaltenango.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS


Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y evaluación del avance de los trabajos realizados dentro del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.

Inspección técnica y evaluación del anteproyecto a realizar dentro del inmueble ubicado en la 12ª calle 6 - 38 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del estado actual del inmueble ubicado en la 20ª calle y 24ª avenida "A" Colonia 20 de Junio zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Evaluación del estado actual de los árboles existentes dentro del Parque El Carmen, ubicado entre 3ª y 4ª avenida, entre 0 calle de la zona 3 y 0 calle de la zona 4, Salcajá, Quetzaltenango.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Evaluación de distintos proyectos dentro del Centro Histórico de Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Varios Informes Técnicos Archivados en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.



Ingrid Nohemí Morales Carías



Vo.Bo.

Ara. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES