

Guatemala, 31 de agosto de 2018
Informe 06 – 2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1013 – 2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 162 – 2018**, correspondiente al mes de agosto del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1021.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de intervención de la Plaza de Ingreso Edificio S-4 Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala
- Inspección técnica y evaluación de proyecto de tabicación, ventanería, instalaciones eléctricas y red de datos para el área de Tesis de Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de San Carlos de Guatemala
- Consulta en archivo de Departamento Jurídico y archivo de Decorbic de proyecto aprobado para pila desarenadora, Acueducto de Pinula, zona 10, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de colocación de vallas publicitarias en muro perimetral de oficinas de Sat, zona 9, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de construcción de módulo de gradas y muros perimetrales en inmueble ubicado 5ª calle 9-64 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de cambio de estructura de madera a metálica en cubierta de inmueble ubicado en 12 avenida 14-15 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de la propuesta de permanencia de valla publicitaria en inmueble ubicado en Calle Martí 10-60 zona 1, ciudad de Guatemala

- Inspección técnica y evaluación de propuesta de construcción de locales comerciales en inmueble ubicado en 10 avenida 15-09 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de propuesta de cambio de cubierta en inmueble ubicado en 15 calle 9-36 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y evaluación de la propuesta de intervención de la Plaza de Ingreso Edificio S-4 Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala 	<p>Opinión Técnica Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y evaluación de proyecto de fabricación, ventanería, instalaciones eléctricas y red de datos para el área de Tesis de Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de San Carlos de Guatemala 	<p>Opinión Técnica Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Consulta en archivo de Departamento Jurídico y archivo de Decorbic de proyecto aprobado para pila desarenadora, Acueducto de Pinula, zona 10, ciudad de Guatemala. 	<p>Oficio Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y evaluación de la propuesta de colocación de vallas publicitarias en muro perimetral de oficinas de Sat, zona 9, ciudad de Guatemala. 	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y evaluación de la propuesta de construcción de módulo de gradas y muros perimetrales en inmueble ubicado 5ª calle 9-64 zona 1, ciudad de Guatemala 	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>

- **Inspección técnica y evaluación de la propuesta de cambio de estructura de madera a metálica en cubierta de inmueble ubicado en 12 avenida 14-15 zona 1, ciudad de Guatemala.** Opinión Técnica
Archivada en Leitz

- **Inspección técnica y evaluación de la propuesta de permanencia de valla publicitaria en inmueble ubicado en Calle Martí 10-60 zona 1, ciudad de Guatemala** Informe Técnico
Archivado en Leitz


- **Inspección técnica y evaluación de propuesta de cambio de cubierta en inmueble ubicado en 15 calle 9-36 zona 1, ciudad de Guatemala.** Opinión Técnica
Archivado en Leitz

Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala Opiniones Técnicas
Archivadas en leitz

Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita
Archivadas en leitz

Atentamente,


Renata Cecilia Hernández Durini


Vo.Bo.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales