

Guatemala 31 de Agosto del 2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Respetable Viceministra:

De la Manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto 2018 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos en el Palacio Nacional de la Cultura, Numero 1825-2018 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Numero 499-A-2018** para cobros de mis honorarios por tanto presento factura **Serie "A" No. 000006**

Actividades Realizadas

- Realización de cronograma de actividades mensuales
- Apoyo en los diferentes montajes para cada una de las actividades
- coordinación y supervisión en mantenimiento de los tres niveles del patio la paz Palacio Nacional de la Cultura
- apoyo y supervisión en cumplimiento de tarea y proyectos diarios que se realizan en el Palacio Nacional de la Cultura
- Apoyo en supervisión de mantenimiento y limpieza de pisos, zócalos y vigas de los pasillos, así como pintura de paredes del primer nivel del Patio de la Cultura del Palacio Nacional.
- Apoyo en la limpieza y conservación de las obras existentes en la Pinacoteca del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyo en la museografía y montaje de piezas decorativas, grabados, fotografías, maquetas en el Pasaje Central del Palacio Nacional de la Cultura.
- Realización de informes semanales con sus respectivos avances y resultados
- Apoyo en supervisión mantenimiento de áreas asignadas a la administración,
- Apoyo en supervisión de limpieza de contorno del Palacio Nacional de la Cultura
- Apoyo en supervisión de limpieza de áreas verdes tanto en el interior como exterior
- Programación diaria de tareas en las diferentes ramas de mantenimiento

Resultados Obtenidos:

- Tener control en la supervisión de mantenimiento diario del palacio nacional de la cultura
- Limpieza y pulida de las piezas ornamentales en bronce
- Remozamiento de zócalos, vigas de madera, encerado y pulido de pisos, culminación de pintura en paredes en pasillos del primer nivel del Patio de la Cultura, del Palacio Nacional de la Cultura.
- Transmisión de conocimientos en cuestión de espacios y estética para eventos para actos protocolarios en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Preservación de las obras de arte, teniendo un mejor control y ubicación de las mismas.
- Evitar daños deterioro de piezas ornamentales.
- Creación de recubrimiento de madera en la rampa de acceso que da hacia el patio de la cultura
- Trabajos de remozamiento en paredes del sótano sur debido a la humedad se presentan desprendimientos de repello
- Tener control en la supervisión de mantenimiento diario del palacio nacional de la cultural
- Limpieza y restauración de letreros de información de la época
- Mantenimiento y limpieza exhaustiva dentro del palacio del exterior del Palacio Nacional de la C.ultura



M. Sc. Arq. Luisa Fernanda Rojas García
Subadministradora
Palacio Nacional de la Cultura



Rodrigo Arturo Suarez lobo

Vo.Bo