

Guatemala 31 de Agosto del 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
**MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES**  
Su Despacho

**Respetable Viceministra:**

De la Manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al periodo del 02 al 31 de julio 2018 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos en el Palacio Nacional de la Cultura, Numero 1825-2018 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Numero 499-A-2018** para cobros de mis honorarios por tanto presento factura **Serie "A" No. 000005**

**Actividades Realizadas**

- coordinación y supervisión en mantenimiento de los tres niveles del patio la paz Palacio Nacional de la Cultura
- apoyo y supervisión en cumplimiento de tarea y proyectos diarios que se realizan en el Palacio Nacional de la Cultura
- Apoyo en supervisión de mantenimiento y limpieza de pisos, zócalos y vigas de los pasillos, así como pintura de paredes del primer nivel del Patio de la Cultura del Palacio Nacional.
- Apoyo en la limpieza y conservación de las obras existentes en la Pinacoteca del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyo en la museografía y montaje de piezas decorativas, grabados, fotografías, maquetas en el Pasaje Central del Palacio Nacional de la Cultura.
- Realización de informes semanales con sus respectivos avances y resultados
- Apoyo en supervisión mantenimiento de áreas asignadas a la administración,
- Apoyo en supervisión de limpieza de contorno del Palacio Nacional de la Cultura
- Apoyo en supervisión de limpieza de áreas verdes tanto en el interior como exterior

### Resultados Obtenidos:

- Tener control en la supervisión de mantenimiento diario del palacio nacional de la cultura
- Limpieza y pulida de las piezas ornamentales en bronce
- Remozamiento de zócalos, vigas de madera, encerado y pulido de pisos, culminación de pintura en paredes en pasillos del primer nivel del Patio de la Cultura, del Palacio Nacional de la Cultura.
- Transmisión de conocimientos en cuestión de espacios y estética para eventos para actos protocolarios en el Palacio Nacional de la Cultura.
- Preservación de las obras de arte, teniendo un mejor control y ubicación de las mismas.
- Evitar daños deterioro de piezas ornamentales.
- Creación de recubrimiento de madera en la rampa de acceso que da hacia el patio de la cultura
- Trabajos de remozamiento en paredes del sótano sur debido a la humedad se presentan desprendimientos de repello



M. Sc. Arq. Luisa Fernanda Rojas Garcia  
Subadministradora  
Palacio Nacional de la Cultura



Rodrigo Arturo Suarez lobo

Vo.Bo