

Guatemala, 28 de septiembre de 2018
Informe 09 - 2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 563 - 2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2018**, correspondiente al mes de septiembre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00204.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción nueva en el Mausoleo No. 2 - A, situado en la Avenida Central, Lado Izquierdo del Cuadro No. 1 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción nueva en el Mausoleo No. 2, situado en la Calle Central "B", Lado Izquierdo del Cuadro No. 14 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto denominado "Mejoramiento Banqueta Peatonal", ubicado sobre la Avenida Elena entre 2ª y 19ª calle zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción de una caseta para vender alimentos enfrente de los Talleres de la Dirección General de Caminos, ubicado en la 6ª calle 8 - 00 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Unica del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.


RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción nueva en el Mausoleo No. 2 - A, situado en la Avenida Central, Lado Izquierdo del Cuadro No. 1 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.

Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción nueva en el Mausoleo No. 2, situado en la Calle Central "B", Lado Izquierdo del Cuadro No. 14 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto denominado "Mejoramiento Banqueta Peatonal", ubicado sobre la Avenida Elena entre 2ª y 19ª calle zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción de una caseta para vender alimentos enfrente de los Talleres de la Dirección General de Caminos, ubicado en la 6ª calle 8 - 00 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio Archivada en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.


Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152
~~Ingrid Nohemí Morales Carías~~


Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
ESTABACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORALIC
Vo.Bo.