

Guatemala, 28 de septiembre de 2018
Informe de actividades de septiembre de 2018

Licenciada
Gladis Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1052-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 162-2018** correspondiente al mes de septiembre de 2018 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 018.

Actividades Realizadas

- Se realizó el apoyo a la planificación del Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura
- Se brindo apoyo en la revisión de materiales, para la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindo apoyo para ejecución de opinión técnica para el vitrificado y limpieza de pisos de liquido y granito en los pasillos y golondrinas del segundo y tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindo apoyo en la modificación de planos para el plan de uso del Palacio Nacional de la Cultura.


Resultados Obtenidos

- Se realizó el levantamiento de las 4 fachadas internas que acompañan al Patio de la Paz , en el cual se realizó las indicaciones y clasificación de cada pieza, moldura y fachaleta que acompaña este Patio, además se clasificaron los deterioros que presentan estos patios, con la finalidad de proyectar los daños que requieran intervención y restauración.
- Se realizo el chequeo del listado de los insumos que se necesitan para chequear materiales faltantes para los trabajos de Fachada del Palacio Nacional de la Cultura, apoyando con las especificaciones de los insumos.
- Se realizo una opinión técnica de los pisos a limpiar y vitrificar del segundo y tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura, con el fin de conservar y mantener estos pisos de granito y liquido lo mejor posible, se dictamino el uso del material y la calidad, especificando las áreas de pasillos a intervenir.
- Se brindo apoyo en la ejecución de planos para estipular gráficamente los niveles afectados por la sobrecarga de personal, basándonos en las normativas de la CONRED de la NRD2, así mismo se especifico el numero

de usuarios, instituciones usos y problemáticas que presenta esta edificación.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.

Vo.Bo.



Dirección General del Patrimonio Cultural y Natur.
Palacio Nacional de la Cultura
René Barrios Samayoa
Administrador



Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.