

Guatemala, 31 de octubre de 2018

Informe No. 08-2018

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1192-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 197-A-2018**, correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura serie "A" y correlativo No. 000013**.


Actividades Realizadas:

- Comisiones de trabajo al Parque Arqueológico Iximché, municipio de Tecpán Guatemala, Departamento de Chimaltenango, en relación al inicio de trabajos a realizar de los proyectos:
 - ✓ Adquisición e instalación de paneles interpretativos, indicativos y señales de emergencia en el parque arqueológico Iximché.
 - ✓ Adquisición de un Servicio para la Elaboración de "DEPÓSITO DE BASURA" del Parque Arqueológico Iximché, en el Departamento de Chimaltenango.
 - ✓ Reparación y Mantenimiento de 3 áreas de descanso Parque Arqueológico Iximché.
 - ✓ Mantenimiento y reparación de red eléctrica en Administración, guardianía y bodega de piezas arqueológicas, Parque Arqueológico Iximché.
 - ✓ Remozamiento de módulo de servicios sanitarios, Parque Arqueológico Iximché.
- Participación en el Taller de Restauración en Sitios Arqueológicos.
- Actualización del Plan Operativo Anual 2018 del Sitio Arqueológico Iximché.
- Redacción de Opiniones Técnicas en relación a Propuestas de Nuevas Infraestructuras en Sitios Arqueológicos.

Resultados Obtenidos:

- Verificación de la ubicación de los proyectos dentro del Parque Arqueológico Iximché, municipio de Tecpán Guatemala, Departamento de Chimaltenango, se realizaron las indicaciones para el inicio y se acompañó el trazo y nivelación para cada uno de los siguientes proyectos:
 - ✓ Adquisición e instalación de paneles interpretativos, indicativos y señales de emergencia en el parque arqueológico Iximché.
 - ✓ Adquisición de un Servicio para la Elaboración de "DEPÓSITO DE BASURA" del Parque Arqueológico Iximché, en el Departamento de Chimaltenango.
 - ✓ Reparación y Mantenimiento de 3 áreas de descanso Parque Arqueológico Iximché.
 - ✓ Mantenimiento y reparación de red eléctrica en Administración, guardianía y bodega de piezas arqueológicas, Parque Arqueológico Iximché.
 - ✓ Remozamiento de módulo de servicios sanitarios, Parque Arqueológico Iximché.
- Revisión de documentos y visita a sitios arqueológicos comprendidos dentro del Taller de Restauración en Sitios Arqueológicos.
- Actualización del Plan Operativo Anual 2018 del Sitio Arqueológico Iximché.
- Opiniones Técnicas en relación a Propuestas de Nuevas Infraestructuras en Sitios Arqueológicos que permiten agilizar la aprobación de propuestas.

Vo. Bo.



Gustavo Adolfo Amara Paz

Jefe a.i.
Departamento de Monumentos
Prehispánicos y Coloniales
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural



Arq. Edgar Daniel Morales Batz.