

Guatemala, 15 de Octubre de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 562-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente del 03 de Enero al 15 de Octubre del presente año.

Actividades Realizadas:

**Informes de Inspecciones y Supervisiones Técnicas:**

1. Informe Técnico No. 13-2018/DECORBIC, de fecha 31 de enero del 2,018; en donde se realizó la supervisión técnica como seguimiento a la ejecución del proyecto de Restauración del Templo Católico del municipio de Santa Ana Huista, departamento de Huehuetenango, aprobado mediante Resolución Administrativa Número DAJ-542-2017, de fecha 18 de Octubre del año 2,017.
2. Informe Técnico No. 23-2018/DECORBIC, de fecha 13 de febrero del 2,018; en relación a las medidas de protección de Bienes Culturales de urgencia en el Parque El Carmen, Salcajá, Departamento de Quetzaltenango.
3. Informe Técnico No. 42-2018/DECORBIC, de fecha 15 de Marzo del 2,018; para verificar el estado actual del inmueble denominado "Arco Gucumatz", ubicado en el municipio de Chichicastenango, Quiché; en atención a la solicitud de la Licenciada Patrocinia Tzoc Cúmez, Jueza de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Chichicastenango, quién informa sobre colocación de anuncio publicitario en dicho inmueble patrimonial.
4. Informe Técnico No. 44-2018/DECORBIC, de fecha 16 de Marzo del 2,018; a solicitud del presbítero Paulo Quinilla Santos, Iglesia San Miguel Arcángel, Uspantán, Presidente de Comité informa que desean cambiar el portón de ingreso principal, por lo que solicita se realice una inspección a dicha iglesia así como dar acompañamiento de asesoría técnica del diseño del portón.
5. Informe Técnico No. 46-2018/DECORBIC, de fecha 02 de Abril del 2,018; a solicitud del Licenciado Víctor Manuel Ruíz Méndez, Agente Fiscal, Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Ministerio Público, Causa: 14003-2015-00315, informa que en Acta de fecha 05-09-2017, el Tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento del Quiché, otorgado a criterio de oportunidad a favor del sindicado Elías Heber Cabrera Mejía dentro del proceso supra identificado, por delito de demolición ilícita cometido por el mismo al efectuar intervenciones en el despacho de la Gobernación con el objeto de verificar si en las oficinas se llevó a cabo la readecuación de las oficinas, conforme los planos que fueron autorizados por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, según resolución DAJ-102-2017, de fecha 15 de marzo del año 2,017.

6. Informe Técnico No. 51-2018/DECORBIC, de fecha 04 de abril del 2,018; para realizar inspección técnica al Parque El Carmen, a fin de establecer el estado que guarda luego del proceso de investigación arqueológica y oportunamente realizar las recomendaciones técnica si procediere.
7. Informe Técnico No. 56-2018/DECORBIC, de fecha 09 de abril del 2,018; en donde se realizó inspección para asesoría para la intervención del Coro Alto, Bautisterio y Presbiterio del Templo Católico Parroquia de San Antonio Abad, en San Antonio Ilostenango El Quiché, esto con la finalidad de conservar el mismo.
8. Informe Técnico No. 59-2018/DECORBIC, de fecha 12 de abril del 2,018; en donde se realizó visita técnica a las instalaciones que ocupa actualmente la Gobernación Departamental y Reservas Militares de Quiché, ubicadas en la 1ª avenida entre 3ª y 4ª calle, zona 1, Santa Cruz del Quiché.
9. Informe Técnico No. 61-2018/DECORBIC, de fecha 23 de abril del 2,018; en donde se realizó inspección técnica durante la ejecución del proyecto de Remodelación y Restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria de Patzité, Departamento del Quiché.
10. Informe Técnico No. 64-2018/DECORBIC, de fecha 07 de mayo del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada al Proyecto Museo Arqueológico "El Caracol del Tiempo", Tak'alik Ab'aj, ubicado en el Municipio del Asintal, en el Departamento de Retalhuleu.
11. Informe Técnico No. 67-2018/DECORBIC, de fecha 09 de mayo del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 5ª avenida 5-12, de Chichicastenango, Quiché.
12. Informe Técnico No. 70-2018/DECORBIC, de fecha 14 de mayo del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 2ª avenida 3ª. Calle, zona 5 de Chichicastenango, Quiché.
13. Informe Técnico No. 71-2018/DECORBIC, de fecha 14 de mayo del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 1ª Calle "A" y Avenida Chipilapa de la zona 2, Calle Adyacente al Instituto Nacional Centroamérica, para señoritas INCAS del municipio de Jalapa del departamento de Jalapa.
14. Informe Técnico No. 74-2018/DECORBIC, de fecha 22 de mayo del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la Municipalidad de Joyabaj, Departamento del Quiché.
15. Informe Técnico No. 79-2018/DECORBIC, de fecha 31 de mayo del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 3ª Calle 2-42, zona 1, de Huehuetenango.
16. Informe Técnico No. 91-2018/DECORBIC, de fecha 08 de Junio del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada para verificar el estado actual de los inmuebles: Museo de Arte Colonial y Museo del Libro Antiguo, ubicados en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
17. Informe Técnico No. 93-2018/DECORBIC, de fecha 11 de Junio del 2,018; en relación al informe circunstanciado de los expedientes evaluados durante los años 2,016, 2,017 y 2,018.
18. Informe Técnico No. 117-2018/DECORBIC, de fecha 17 de Julio del 2,018; en relación a los procedimientos de trabajos menores y de mantenimiento en la luminaria No. 4, ubicada en la banquetta Sur del Palacio Nacional de la Cultura.



19. Informe Técnico No. 124-2018/DECORBIC, de fecha 31 de Julio del 2,018; en relación al sitio histórico ubicado frente a la Iglesia Católica del municipio de San Pedro Jocopilas, Departamento del Quiché.
20. Informe Técnico No. 146-2018/DECORBIC, de fecha 14 de Agosto del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 6ª avenida 0-86, zona 1, municipio de Huehuetenango.
21. Informe Técnico No. 148-2018/DECORBIC, de fecha 14 de Agosto del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la Capilla El Cerrito, ubicada en el municipio de Chiantla, Departamento del Quiché.
22. Informe Técnico No. 149-2018/DECORBIC, de fecha 14 de Agosto del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada al Establecimiento EOUM, JM, Tipo Federación "Carlos Calderón Taracena", ubicado en el Cantón San José, Zona 5, Huehuetenango.
23. Informe Técnico No. 168-2018/DECORBIC, de fecha 19 de Septiembre del 2,018; en relación a la inspección técnica realizada a la colocación de lámparas Led en luminarias exteriores del Palacio Nacional de la Cultura.

#### **Evaluaciones y Opiniones Técnicas de Expedientes:**

1. Opinión Técnica No. 01-2018/DECORBIC, de fecha 04 de Enero del 2,018; en relación al Proyecto de Restauración de Fachadas del Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala.
2. Opinión Técnica No. 07-2018/DECORBIC, de fecha 12 de Enero del 2,018; en relación a la Ampliación de la Resolución Administrativa No. DAJ-487-2016, del Proyecto de Restauración del Edificio Municipal de Chichicastenango, Quiché.
3. Opinión Técnica No. 19-2018/DECORBIC, de fecha 29 de Enero del 2,018; en relación al Proyecto de Demolición, Ampliación y Construcción del Mausoleo en el Cementerio de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
4. Opinión Técnica No. 38-2018/DECORBIC, de fecha 13 de Marzo del 2,018; en relación al Proyecto de Mantenimiento, Reparación de la estructura metálica y suministro de nuevas membranas para las cubiertas del Patio de la Paz y la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala.
5. Opinión Técnica No. 45-2018/DECORBIC, de fecha 19 de Marzo del 2,018; en relación al Proyecto del Hotel Casa de Don Francisco, ubicado en la Manzana 22, Lote 224, Calle 15 de Septiembre, Conjunto Histórico de Flores, Petén.
6. Opinión Técnica No. 46-2018/DECORBIC, de fecha 19 de Marzo del 2,018; en relación al Proyecto de Instalación de Estructura tipo desmontable, sobre la terraza del Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala.
7. Opinión Técnica No. 60-2018/DECORBIC, de fecha 19 de Abril del 2,018; en relación al Proyecto de Intervención en los Muros del Templo Parroquial de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.
8. Opinión Técnica No. 62-2018/DECORBIC, de fecha 17 de Mayo del 2,018; en relación a la Ampliación de la Resolución Administrativa No. DAJ-303-2017; en relación a la ampliación de los trabajos en el inmueble ubicado en la Calle Fraternidad, Manzana 48, Lote 326 y 326b, Conjunto Histórico de Flores, Petén.
9. Opinión Técnica No. 63-2018/DECORBIC, de fecha 18 de Mayo del 2,018; en relación al proyecto denominado Apartamento Familiar, ubicado en el Callejón Corona, Manzana 19, Lote 166, Ciudad de Flores, Petén.


10. Opinión Técnica No. 65-2018/DECORBIC, de fecha 29 de Mayo del 2,018; en relación al proyecto de intervención en el Hotel Maya Inn, Chichicastenango, Quiché.
11. Opinión Técnica No. 66-2018/DECORBIC, de fecha 29 de Mayo del 2,018; en relación al proyecto de intervención en la Iglesia Católica de San Antonio Huista, Huehuetenango.
12. Opinión Técnica No. 76-2018/DECORBIC, de fecha 11 de Junio del 2,018; en relación al proyecto denominado Mejoramiento Edificio Municipal de Chiantla, Huehuetenango.
13. Opinión Técnica No. 78-2018/DECORBIC, de fecha 14 de Junio del 2,018; en relación al proyecto de Remodelación del inmueble ubicado en la 4ª Avenida 4-09, zona 1, Santa Cruz del Quiché, Quiché.
14. Opinión Técnica No. 79-2018/DECORBIC, de fecha 15 de Junio del 2,018; en relación al proyecto de intervención en el inmueble ubicado en la Avenida 15 de septiembre, Lote 231, Manzana 23, Conjunto Histórico Isla de Flores, Petén.
15. Opinión Técnica No. 84-2018/DECORBIC, de fecha 10 de Julio del 2,018; en relación al proyecto de Reconstrucción del Atrio del Templo de San Andrés Sajcabajá, Quiché.
16. Opinión Técnica No. 95-2018/DECORBIC, de fecha 23 de Julio del 2,018; en relación al proyecto Ampliación de Muro de Vivienda, ubicado en Lote 270, Manzana 28, Calle Poniente, Calle Centroamérica, Isla de Flores, Petén.
17. Opinión Técnica No. 98-2018/DECORBIC, de fecha 31 de Julio del 2,018; en relación a la viabilidad del proyecto Restauración del Establecimiento EOUM, Tipo Federación "Tecún Umán", ubicado en la 7ª Calle y 5ª Avenida, zona 5, Santa Cruz del Quiché.
18. Opinión Técnica No. 100-2018/DECORBIC, de fecha 01 de Agosto del 2,018; en relación al proyecto de apuntalamiento en Muro posterior del Edificio de Gobernación Departamental de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
19. Opinión Técnica No. 104-2018/DECORBIC, de fecha 07 de Agosto del 2,018; en relación al proyecto de viabilidad del proyecto de Restauración de la Escuela Tipo Federación EOUM JM, Carlos Calderón Taracena, Huehuetenango, Huehuetenango.

Sin otro particular,

Atentamente,



Erick Armando Ortiz Ixtecoc



Vo.Bo.  
Sony Amador Chávez Ravera  
SUBDIRECCIÓN DE  
DEPARTAMENTO DE  
ESTADÍSTICA Y CENSOS