

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1013 – 2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 162 – 2018**, correspondiente al mes de octubre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1023.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en acompañamiento al Departamento de Registro de Bienes Culturales.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala

RESULTADOS OBTENIDOS


| ACTIVIDADES | DOCUMENTO DE SOPORTE |
|--|---------------------------------------|
| - Inspección técnica y evaluación del proyecto de cambio de cubierta en el inmueble ubicado en 15 calle 9-36 zona 1 | Opinión Técnica Archivado en Leitz |
| - Inspección técnica y evaluación de ampliación de dos ambientes en segundo nivel en inmueble ubicado 4ª calle 4-41 zona 1 | Opinión Técnica Archivado en Leitz |
| - Inspección técnica y evaluación de construcción de locales comerciales en el inmueble ubicado en la 10ª avenida 15-09 zona 1 | Opinión Técnica Archivado en Leitz |

| | |
|---|---------------------------------------|
| - Inspección técnica y evaluación de la propuesta de ampliación de vivienda en el inmueble ubicado en la 2ª calle 14-77 zona 6 | Opinión Técnica Archivada en Leitz |
| Inspección técnica y evaluación de la propuesta de remodelación de Edificio Tokio, ubicado en la 5ª avenida 13-63 zona 1. Se realizó informe técnico por trabajos realizados sin autorización | Informe Técnico Archivada en Leitz |
| - Ampliación de resolución de trabajos autorizados en inmueble ubicado en 4ª calle "A" 3-00 zona 3 | Opinión Técnica Archivada en Leitz |
| - Inspección técnica y evaluación de la propuesta cambio de cubierta por losa en inmueble ubicado en 17 calle 1-17 zona 1 | Opinión Técnica Archivado en Leitz |
| - Inspección técnica y elaboración de informe de trabajos realizados sin autorización en inmueble ubicado en la 5a avenida 13-63 zona 1 | Informe técnico Archivado en Leitz |

Atentamente,


Renata Cecilia Hernández Durini

Vo.Bo.


Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE
REGISTRACIÓN DE BIENES RAÍZES
Y MOBILIARIOS