

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes al mes de Noviembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 3102-2018, aprobado mediante Acuerdo Ministerial 708-A-2018, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 040.

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 8-17, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 4-50, zona 3, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 2-25, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ta calle 6-33, zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle D-23-25, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida y 10ma calle 5-55, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida 5-41, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 3-23, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en 4ta calle 8-10, zona 1, Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en 12 avenida 11-40, zona 1, Quetzaltenango.


11. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olinstepeque, Municipio de Olinstepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
12. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
13. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 6-26 zona 1 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
14. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
15. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

Resultados obtenidos:

| Actividades | Documentos de soporte |
|--|---|
| 1. Inspección técnica al inmueble ubicado, en la 8va avenida 8-17, zona 1, Quetzaltenango. | Fotografías en archivo digital, y acta No.35/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 4-50, zona 3, Quetzaltenango. | Fotografías en archivo digital, y acta No.35/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 2-25, zona 1, Quetzaltenango. | Fotografías en archivo digital, y acta No.35/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 6-33, zona 1, Quetzaltenango. | Fotografías en archivo digital, y acta No.35/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle D 23-25, zona 1, Quetzaltenango. | Fotografías en archivo digital, y acta No.36/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida y 10ma calle 5-55, zona 1, Quetzaltenango. | Fotografías en archivo digital, y acta No.36/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida 5-41, zona 1, Quetzaltenango | Fotografías en archivo digital, y acta No.36/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 3-23, zona 1, Quetzaltenango | Fotografías en archivo digital, y acta No.36/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 8-10, zona 1, Quetzaltenango | Fotografías en archivo digital, y acta No.36/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 11-40 zona 1, Quetzaltenango | Fotografías en archivo digital, y acta No.36/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. |
| 11. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico | Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora |

| | |
|--|---|
| San Juan Orintepeque, Municipio de Orintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente) | |
| 12. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración. | Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección. |
| 13. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 6-26 zona 1 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección. |
| 14. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros. | Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. |
| 15. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble. | Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt. |

Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera
 Sub JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECORBIC



Vo.Bo.



Brenda Raquel López Wundram.