

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en Contrato Administrativo por Servicios Profesionales **Número 3048 - 2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 694 - 2018**, correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura seria "A" número 000107.

- 1 Lic. Maximiliano A. Araujo, Director Técnico del Patrimonio Bibliográfico documental, a través del oficio DTPBYD-210-2018/Maaa/Ro solicita se emta un dictamen técnico del DECORBIC sobre la cantidad de metros cuadrados a pintar en las cuatro fachadas del edificio y mantenimiento y/o limpieza del mármol del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de Guatemala.
- 2 Lic. Maximiliano A. Araujo, Director Técnico del Patrimonio Bibliográfico documental, a través del oficio DTPBYD-215-2018/Maaa/Ro solicita se emta un dictamen técnico del DECORBIC para la limpieza del mural que está ubicado al frente del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de Guatemala.
- 3 Lic. Maximiliano A. Araujo, Director Técnico del Patrimonio Bibliográfico documental, a través del oficio DTPBYD-211-2018/Maaa/Ro solicita se emta un dictamen técnico del DECORBIC sobre la impermeabilización de la terraza y se logre verificar la cantidad en metros cuadrados que se necesita sean tratados del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de Guatemala.
- 4 Informes de inspección y seguimiento de trabajos de la Readecuación de la acomedida hidráulica en Ex Convento Santo Domingo.
- 5 Lic. Maximiliano A. Araujo, Director Técnico del Patrimonio Bibliográfico documental, a través del oficio DTPBYD-213-2018/Maaa/Ro solicita se emta un dictamen técnico del DECORBIC para la colocación de una rejilla perimetral desmontable al frente del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de Guatemala.
- 6 Señor René Soberanis Ochaeta, propietario, solicita autorización para una inspección al inmueble ubicado en la calle fraternidad, manzana 48, lote 326 y 326 b, isla de flores, departamento Petén. Referencia (conexión de tubería del sistema de alcantarillado) solicitando elaborar opinión técnica correspondiente.
- 7 Asistencia a reuniones convocadas por jefatura de DECORBIC.

Resultados Obtenidos:

	Actividad	Documento de Soporte
1	Lic. Maximiliano A. Araujo, Director Técnico del Patrimonio Bibliográfico documental, a través del oficio DTPBYD-210-2018/Maaa/Ro solicita se emta un dictamen técnico del DECORBIC sobre la cantidad de metros cuadrados a pintar en las cuatro fachadas del edificio y mantenimiento y/o limpieza del mármol del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de Guatemala.	Informe Técnico
2	Lic. Maximiliano A. Araujo, Director Técnico del Patrimonio Bibliográfico documental, a través del oficio DTPBYD-215-2018/Maaa/Ro solicita se emta un dictamen técnico del DECORBIC para la limpieza del mural que está ubicado al frente del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de Guatemala.	Informe Técnico
3	Lic. Maximiliano A. Araujo, Director Técnico del Patrimonio Bibliográfico documental, a través del oficio DTPBYD-211-2018/Maaa/Ro solicita se emta un dictamen técnico del DECORBIC sobre la impermeabilización de la terraza y se logre verificar la cantidad en metros cuadrados que se necesita sean tratados del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de Guatemala.	Informe Técnico
4	Informes de inspección y seguimiento de trabajos de la Readecuación de la acomodida hidráulica en Ex Convento Santo Domingo.	Informe Técnico
5	Lic. Maximiliano A. Araujo, Director Técnico del Patrimonio Bibliográfico documental, a través del oficio DTPBYD-213-2018/Maaa/Ro solicita se emta un dictamen técnico del DECORBIC para la colocación de una rejilla perimetral desmontable al frente del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de Guatemala.	Informe Técnico
6	Señor René Soberanis Ochaeta, propietario, solicita autorización para una inspección al inmueble ubicado en la calle fraternidad, manzana 48, lote 326 y 326 b, isla de flores, departamento Petén. Referencia (conexión de tubería del sistema de alcantarillado) solicitando elaborar opinión técnica correspondiente.	Informe Técnico

Sin otro particular,

Atentamente,

Arq. Nelly María Aguilera Duarte

Vo.Bo.

Arq. Rony Amílcar Chaves
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
 Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES