

Guatemala, noviembre 30 de 2018  
Informe 11-2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 564-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie "A2" número 000089**.

**Actividades Realizadas:**


1. Comisión Técnica al municipio de Nahualá, Sololá, en atención a lo solicitado mediante Providencia No. 1657-2018/DECORBIC, en donde se solicita al suscrito atender el requerimiento del señor Manuel Tzep Rosario, Alcalde Municipal del municipio de Nahualá, Sololá.
2. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Sololá (San Andrés Semetabaj, Concepción Sololá, Santa Catarina Palopó y Santiago Atitlán).
3. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Alta Verapaz, (Calvario de Cobán).
4. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Baja Verapaz, (Calvario de San Miguel Chicaj, San Jerónimo y Cubulco).
5. Inspección técnica al municipio de Cubulco, en atención a lo solicitado mediante Providencia No. 1653-2018/DECORBIC.
6. Inspección técnica al municipio de San Jerónimo B.V., en atención a lo solicitado por la licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez, Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
7. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

**Resultados Obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Informe Técnico en atención a lo solicitado por el señor Calixto Uscap, Coordinador, consejo Pastoral, Iglesia Católica San Gabriel Pasuj.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a lo solicitado por el señor Tomás Marcelino Alonzo, Alcalde Municipal, quien solicita apoyo para la reparación de la cubierta y muros de la Parroquia Santiago Apóstol de Cubulco Baja Verapaz.	Oficio de informe de, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a lo solicitado por la licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez, Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural, relacionado a la evaluación sobre el estado de conservación del Museo del Trapiche.	Oficio de informe de, archivado en Leitz.
Informe Técnico relacionado a las acciones de seguimiento brindadas al proceso de restauración del Calvario de San Miguel Chicaj B.V	Oficio de informe de, archivado en Leitz.
Informe Técnico relacionado a la supervisión realizada al Calvario del municipio de Cubulco B.V	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.


Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DECORBIC