

Guatemala, 31 de enero de 2019
Informe 01 - 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 688 - 2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2019**, correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00211.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Instalación de Rótulo / Letras", para identificación de Plaza España, 24ª calle, Avenida Las Américas zona 13 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto de los trabajos de construcción de planta de tratamiento en el inmueble ubicado en la 9ª calle 00 - 50 zona 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Información sobre el estatus de los trabajos realizados sin autorización por parte de la Empresa Transportista Centroamericana S.A. TRELEC, dentro del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de trifoliar informativo sobre los nuevos formularios institucionales para ingreso de expedientes.
- Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Instalación de Rótulo / Letras", para identificación de Plaza España, 24ª calle, Avenida Las Américas zona 13 de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto de los trabajos de construcción de planta de tratamiento en el inmueble ubicado en la 9ª calle 00 - 50 zona 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Información sobre el estatus de los trabajos realizados sin autorización por parte de la Empresa Transportista Centroamericana S.A. TRELEC, dentro del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Elaboración de trifoliar informativo sobre los nuevos formularios institucionales para ingreso de expedientes.	Constancia por medio de correo electrónico.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.	Constancia por medio de correo electrónico.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.



Vo.Bo. **Arq. Erick Armando Ortiz Ixtococ**
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIQ

Ingrid Nohemi Morales Carías

Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152

