

Guatemala, enero 31 de 2019
Informe 01-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 640-2019**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**, correspondiente del 02 al 31 del mes de enero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie "A2" número 000092**.

Actividades Realizadas:

1. Comisión Técnica a Sololá, para realizar inspección técnica a las intervenciones que se realizan en el proyecto del Templo Católico de la localidad, conformación del muro posterior; así como brindar atención a lo solicitado mediante Providencia No. 0044-2019/DECORBIC
2. Comisión Técnica al municipio de Cubulco, Baja Verapaz, para realizar inspección técnica en atención al expediente con número de providencia: 0111-2019/DECORBIC
3. Inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 1ª calle 5-88 zona 4 de Villa Nueva, según lo solicitado mediante Providencia No. 0046-2019/DECORBIC
4. Inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 3ª avenida 13-81 zona 1 de la ciudad de Guatemala, de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 0020-2019/DECORBIC
5. Inspección técnica realizada al inmueble ubicado en la 2ª avenida 14-52 zona 1 de la ciudad de Guatemala, propiedad del señor José López Ixcayau, de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 0021-2019/DECORBIC
6. Inspección
7. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Sololá.
8. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Alta Verapaz.
9. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:

| Actividades | Documento de Soporte |
|--|--|
| Informe Técnico en atención a la Providencia No. 0044-2019/DECORBIC | Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz. |
| Informes Técnicos en atención a lo solicitado mediante Providencia 0111-2019/DECORBIC | Informe Técnico, archivado en Leitz. |
| Informe de inspección técnica realizada al proyecto de Integración de piso en el templo de San Andrés Semetabaj, Sololá | Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz. |
| Informes Técnicos en atención a lo solicitado mediante Providencia No. 0046-2019/DECORBIC | Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz. |
| Informes Técnicos en atención a lo solicitado mediante Providencia No. 0020-2019/DECORBIC | Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz. |
| Informes Técnicos en atención a lo solicitado mediante Providencia No. 0021-2019/DECORBIC | Oficio de informe, archivado en Leitz. |
| Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales. | Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC. |

Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Arq. Erick Armando Ortiz Ixtoc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC