

Guatemala, 31 de enero de 2019
Informe 1 – 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 694 – 2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8 – 2019**, correspondiente al período del 2 al 31 de enero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1029.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en acompañamiento al Departamento de Registro de Bienes Culturales.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala
- Participación en mesa técnica en la que se presentó el "Formato a utilizar en Opiniones y/o dictámenes técnicos", convocada por la Dirección General de Patrimonio.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica y evaluación de propuesta cerramiento de muro de carácter temporal en el inmueble ubicado en la 4ª avenida 7-12 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Evaluación del proyecto de proyecto Recuperación de la Unidad Estructural de la Tribuna del Hipódromo del Sur del Parque	Opinión Técnica

Deportivo Ecuestre, zona 13, Guatemala"

Archivado en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de proyecto de cambio de cubierta en módulo de gradas, cambio de acabados y de sistema eléctrico en primer y segundo nivel, en el inmueble ubicado en la 1ª Avenida "A" 17-34 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica
Archivado en Leitz

- Inspección técnica y evaluación del proyecto construcción de la Estación Cerro del Carmen, ubicada en la 1ª calle y diagonal 9 de la zona 1 y 2, Ciudad de Guatemala, Guatemala y Mejoramiento de banquetas peatonal, 1ª calle entre 11 avenida y avenida Juan Chapín, zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Opinión Técnica
Archivada en Leitz

Inspección técnica y evaluación de proyecto de apertura de vano en fachada en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 15-25 zona 1, Ciudad de Guatemala


Opini Técnico
Archivada en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Edificio Altea ubicado en 5ª calle 16-79 zona 1; Edificio 383 ubicado en Avenida Reforma 3-83 zona 10; Parqueo en Zoológico La Aurora; Torre Ciudad Vieja ubicado en 3ª avenida 7-10 zona 10; Apartamentos Habita Ciudad Vieja ubicados en 10 calle 4-63 zona 10. Además de evaluaciones a proyectos de vivienda y comercio ubicados en zonas 1, 9, 10, 13 y 14.

Boletas de evaluación
Documento incluido en expedientes

Atentamente,


Renata Cecilia Hernández Durini


Arq. Erick Orlando Ortiz Exiccoc
JEFE
Vo.Bo. DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC