

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 712-2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2019**, correspondiente del 2 de enero del año 2019 al 31 de enero del año 2019, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A" y correlativo 000150**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Evaluación del **Expediente No. 1294-2018/DECORBIC**, donde el Comisario de la Policía Héctor Waldemar Gómez García, jefe de la comisaria 31 de Escuintla, solicita informe de la situación actual del inmueble que ocupa la Policía Nacional Civil, ubicado en la novena calle y cuarta avenida esquina zona uno, del municipio de Escuintla, departamento de Escuintla.
- Evaluación del **Expediente No. 1765-2018/DECORBIC**, donde el Señor Salvador Soto Pivaral, solicita se realice una inspección en la construcción que se realiza en la 2ª calle 9-09 zona 2, atendiendo específicamente lo atendido por la Delegación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Evaluación del **Expediente No. 0014-2019/DECORBIC**, donde el Señor Byron Oswaldo Alonzo, Director de Planificación Educativa, Dirección de Planificación Educativa DIPLAN, a través del oficio DIPLAN-A-69-2019, remite proyecto denominado "Proyecto de Remozamiento y Mantenimiento de la Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Federación José Martí" ubicado en el municipio de Escuintla, departamento de Escuintla.
- Evaluación del **Expediente No. 0562-2018/DECORBIC**, donde el Señor Selman Martínez Martínez, solicita inspección en el inmueble ubicado en la 2ª Avenida y 6 calle lote numero 29, del municipio de la Democracia, departamento de Escuintla, atendiendo específicamente lo solicitado por la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Evaluación del **Expediente No. 1252-2018/DECORBIC**, donde se atendió la solicitud del Padre José Martín Sirin Ruyan, párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Concepción de la Catedral de Escuintla, con relación a la pintura de la Iglesia.
- Evaluación del **Expediente No. 1264-2018/DECORBIC**, sobre la procedencia técnica de la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del Bien Inmueble ubicado en la 7ª calle 1-18 zona 10, Ciudad de Guatemala, propiedad del señor Manuel de Jesús Sánchez Gonzales.

- Evaluación del Expediente No. 0004-2019/DECORBIC, sobre el Proyecto Remodelación del Sótano del Palacio Municipal, ala oriente, ubicado en la 21 calle 6-77 zona 1, Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala.
- Evaluación del Expediente No. 1531-2018/DECORBIC, donde el Arq. Antonio Vega, Unidad Técnica Centro Histórico, hace referencia al Oficio No. VUCH/UT 020-2018.
- Evaluación del Expediente No. 1274-2018/DECORBIC, donde el Licenciado Omar Eduardo Morán González, Director General, del Deporte y la Recreación, Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Oficio DIF-BMB-2328JTM, solicita se realice una investigación arqueológica en la Finca la Selva, ubicada en la Ciudad Peronia.
- Asistencia a la Convocatoria No. DGPCYN 01-2019, donde se atendió el tema "FORMATO A UTILIZAR EN OPINIONES Y/O DICTAMENES TÉCNICOS", realizada el día jueves 24 de enero de 09:00 horas a 14:00 horas, en el Claustro Mayor Rigoberta Menchú.
- Apoyo en levantamiento arquitectónico y planificación de proyecto para el cambio de escalinatas de madera e integración de deck en el templo 216 del parque arqueológico YAXHA, cambio de cubierta de museo del mismo parque.

RESULTADOS OBTENIDOS


Actividades	Documento de Soporte
Evaluación del Expediente No. 1294-2018/DECORBIC, donde el Comisario de la Policía Héctor Waldemar Gómez García, jefe de la comisaría 31 de Escuintla, solicita informe de la situación actual del inmueble que ocupa la Policía Nacional Civil, ubicado en la novena calle y cuarta avenida esquina zona uno, del municipio de Escuintla, departamento de Escuintla.	Informe Técnico Archivado en Leitz
Evaluación del Expediente No. 1765-2018/DECORBIC, donde el Señor Salvador Soto Pivaral, solicita se realice una inspección en la construcción que se realiza en la 2ª calle 9-09 zona 2, atendiendo específicamente lo atendido por la Delegación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	Informe Técnico Archivado en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0014-2019/DECORBIC, donde el Señor Byron Oswaldo Alonzo, Director de Planificación Educativa, Dirección de Planificación Educativa DIPLAN, a través del oficio DIPLAN-A-69-2019, remite proyecto denominado "Proyecto de Remozamiento y Mantenimiento de la Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Federación José Martí" ubicado en el municipio de Escuintla, departamento de Escuintla.	Opinión Técnica Archivada en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0562-2018/DECORBIC, donde el Señor Selman Martínez Martínez, solicita inspección en el inmueble ubicado en la 2ª Avenida y 6 calle lote número 29, del municipio de la Democracia, departamento de Escuintla, atendiendo específicamente lo solicitado por la Dirección	Informe Técnico Archivado en Leitz

Técnica del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	
Evaluación del Expediente No. 1252-2018/DECORBIC, donde se atendió la solicitud del Padre José Martín Sirin Ruyan, párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Concepción de la Catedral de Escuintla, en relación a la pintura de la Iglesia.	Oficio y Ficha de Reunión Técnica Archivado en Leitz
Evaluación del Expediente No. 1264-2018/DECORBIC, sobre la procedencia técnica de la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del Bien Inmueble ubicado en la 7ª calle 1-18 zona 10, Ciudad de Guatemala, propiedad del señor Manuel de Jesús Sánchez Gonzales.	Oficio Archivado en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0004-2019/DECORBIC, sobre el Proyecto Remodelación del Sótano del Palacio Municipal, ala oriente, ubicado en la 21 calle 6-77 zona 1, Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz
Evaluación del Expediente No. 1531-2018/DECORBIC, donde el Arq. Antonio Vega, Unidad Técnica Centro Histórico, hace referencia al Oficio No. VUCH/UT 020-2018.	Informe Técnico Archivado en Leitz
Evaluación del Expediente No. 1274-2018/DECORBIC, donde el Licenciado Omar Eduardo Morán González, Director General, del Deporte y la Recreación, Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Oficio DIF-BMB-2328JTM, solicita se realice una investigación arqueológica en la Finca la Selva, ubicada en la Ciudad Peronia.	Ficha de Reunión Técnica Archivado en Leitz
Asistencia a la Convocatoria No. DGPCYN 01-2019, donde se atendió el tema "FORMATO A UTILIZAR EN OPINIONES Y/O DICTAMENES TÉCNICOS", realizada el día jueves 24 de enero de 09:00 horas a 14:00 horas, en el Claustro Mayor Rigoberta Menchú.	Conocimiento Adquirido
Apoyo en levantamiento arquitectónico y planificación de proyecto para el cambio de escalinatas de madera e integración de deck en el templo 216 del parque arqueológico YAXHA, cambio de cubierta de museo del mismo parque.	Planificación, Especificaciones Técnicas y Generales

Atentamente.



Victor Rolando Gómez Cano



Arq. Erick Athanor
Vo.Bo JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBI