

Guatemala, 28 de febrero de 2019
Informe 02 - 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 688 - 2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2019**, correspondiente al mes de febrero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00214.


ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Reubicación de Vendedores Plaza Berlín", ubicado en Plaza Berlín, 25ª calle y Avenida Las Américas zona 13 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza La Biblia, ubicada en la 2ª calle entre 14ª y 15ª avenida zona 15, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la cubierta del Mercado La Villa de Guadalupe, ubicada en la 14ª avenida 18 - 81 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "Reubicación de Vendedores Plaza Berlín", ubicado en Plaza Berlín, 25ª calle y Avenida Las Américas zona 13 de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza La Biblia, ubicada en la 2ª calle entre 14ª y 15ª avenida zona 15, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la cubierta del Mercado La Villa de Guadalupe, ubicada en la 14ª avenida 18 - 81 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.	Constancia por medio de correo electrónico.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.



Vo.Bo

Arq. Erick Armando Ortiz Ixiicoc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
REPARACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBI

Ingrid Nohemí Morales Carías

Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152