

Guatemala, 28 de febrero de 2019
Informe 2-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en Contrato Administrativo por Servicios Profesionales **Número 711-2019**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**, correspondiente al mes febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A" número 000110**.

Actividades Realizadas:

1. Señora María Olga Sandoval Recinos, Remite Formulario A de solicitud para evaluación de restauración, construcción o remodelación de bienes inmuebles patrimoniales de Guatemala, del inmueble ubicado en la 10a avenida 2-45 zona 1, Ciudad de Guatemala.
2. Licenciado Omar Eduardo Mórán Gonzáles Director General del Patrimonio Cultural y Natural, solicita se informe sobre la continuidad de los trabajos realizados en la recepción de Dirección General frente a oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal.
3. Victorina Lizzette Romero de Cardama, Representante Legal de Planeación Educativa DIPLAN Ministerio de Educación, Remite Proyecto Denominado "Mejoramiento Escuela Primaria EOUM Tipo Federación, "Salomón Carrillo Ramírez", en Jutiapa, Jutiapa.
4. Informe de supervisión del mes de enero - febrero sobre los trabajos autorizados en Casa Presidencial.
5. Informe de supervisión sobre los trabajos autorizados en el Instituto Normal Central para Señoritas -INCAS- avenida Chipilapa, cabecera departamental de Jalapa.
6. Informe de supervisión sobre la filmación autorizada en el Teatro Nacional "Miguel Ángel Asturias".
7. Victorina Lizzette Romero de Cardama, Representante Legal De Planeación Educativa DIPLAN Ministerio de Educación, Remite Proyecto Denominado "Mejoramiento Escuela Primaria EOUM Tipo Federación, "Licenciado Juan José Orozco Posadas", en Asunción Mita Jutiapa.
8. Arq. María Antonia Tuna Aguilar, Registro de Bienes Culturales, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, hace referencia a las medidas de

- protección establecidas para el inmueble ubicado en la 1 calle 2-64 zona 1, Ciudad De Guatemala, Guatemala.
9. Evaluación de expediente para inicio de proceso administrativo de declaratoria como patrimonio cultural de la nación del bien inmueble ubicado en la 18 calle 13-82 zona 1.
 10. Reporte mensual de Memoria de Labores DECORBIC 2019.
 11. Asistencia a reuniones convocadas por la jefatura del DECORBIC.

Resultados Obtenidos:

	Actividad	Documento de Soporte
1	Señora María Olga Sandoval Recinos, Remite Formulario A de solicitud para evaluación de restauración, construcción o remodelación de bienes inmuebles patrimoniales de Guatemala, del inmueble ubicado en la 10a avenida 2-45 zona 1, Ciudad de Guatemala.	Informe Técnico
2	Licenciado Omar Eduardo Mórán Gonzáles Director General del Patrimonio Cultural y Natural, solicita se informe sobre la continuidad de los trabajos realizados en la recepción de Dirección General frente a oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal.	Informe Técnico
3	Victorina Lizzette Romero de Cardama, Representante Legal de Planeación Educativa DIPLAN Ministerio de Educación, Remite Proyecto Denominado "Mejoramiento Escuela Primaria EOUM Tipo Federación, "Salomón Carrillo Ramírez", en Jutiapa, Jutiapa.	Opinión Técnica
4	Informe de supervisión del mes de enero - febrero sobre los trabajos autorizados en Casa Presidencial.	Opinión Técnica
5	Informe de supervisión sobre los trabajos autorizados en el Instituto Normal Central para Señoritas -INCAS- avenida Chipilapa, cabecera departamental de Jalapa.	Opinión Técnica
6	Informe de supervisión sobre la filmación autorizada en el Teatro Nacional "Miguel Ángel Asturias".	Informe Técnico
7	Victorina Lizzette Romero de Cardama, Representante Legal De Planeación Educativa DIPLAN Ministerio de Educación, Remite Proyecto Denominado "Mejoramiento Escuela Primaria EOUM Tipo	Informe Técnico

	Federación, "Licenciado Juan José Orozco Posadas", en Asunción Mita Jutiapa.	
8	Arq. María Antonia Tuna Aguilar, Registro de Bienes Culturales, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, hace referencia a las medidas de protección establecidas para el inmueble ubicado en la 1 calle 2-64 zona 1, Ciudad De Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico
9	Evaluación de expediente para inicio de proceso administrativo de declaratoria como patrimonio cultural de la nación del bien inmueble ubicado en la 18 calle 13-82 zona 1.	Opinión Técnica

Sin otro particular,

Atentamente,

Nelly María Aguilera Duarte

Vo.Bo.

ARQ. ERICK ARMANDO DÍAZ ERICSS
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC