

Guatemala, 28 de febrero de 2019
Informe 2 - 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 694 - 2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8 - 2019**, correspondiente al mes de febrero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1030.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en acompañamiento al Departamento de Registro de Bienes Culturales.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala
- Participación en mesa técnica en la que se presentó el "Formato a utilizar en Opiniones y/o dictámenes técnicos", convocada por la Dirección General de Patrimonio.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica y evaluación de propuesta de instalación de fibra óptica de internet y enlaces en el Despacho Superior del Ministerio de Cultura y Deportes, Palacio Nacional, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Evaluación del proyecto de proyecto de construcción de tercer nivel en el inmueble ubicado en la 9ª avenida 15-31 zona 1, Ciudad de Guatemala"	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación de proyecto de ampliación de resolución del proyecto de mantenimiento y restauración de ventanas y puertas del edificio de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de aplicación de pintura en fachada en el inmueble ubicado en la 10ª calle 14-65 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Opinión Técnica
Archivada en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de proyecto de remodelación interior en el inmueble ubicado en la 16 avenida "B" 14-23 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica
Archivada en Leitz

- Inspección técnica e informe de trabajos sin autorización en el inmueble ubicado en la 1ª avenida "A" 1-23 zona 2, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Inspección técnica e informe de aplicación de resolución de liberación de terreno en inmuebles adyacentes al inmueble ubicado en la 6ª avenida 2-33 zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Inspección técnica e informe de factibilidad de proyecto de ampliación de tercer nivel en el inmueble ubicado en la 25 calle 0-67 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Inspección técnica e informe de factibilidad del proyecto de construcción en el inmueble ubicado en la 5ª calle 9-75 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Inspección técnica e informe de factibilidad de proyecto de construcción de edificio en los inmuebles ubicados en la 7ª avenida 4-35 y 4-79 zona 2, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Edificio Altea ubicado en 5ª calle 16-79 zona 1; Edificio 383 ubicado en Avenida Reforma 3-83 zona 10; Parqueo en Zoológico La Aurora; Torre Ciudad Vieja ubicado en 3ª avenida 7-10 zona 10; Apartamentos Habita Ciudad Vieja ubicados en 10 calle 4-63 zona 10. Además de evaluaciones a proyectos de vivienda y comercio ubicados en zonas 1, 9, 10, 13 y 14.

Boletas de evaluación
Documento incluido en expedientes

Atentamente,


Armando Ortiz Ixtoc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E S O R B I C
Vo.Bo.


Renata Cecilia Hernández Durini
Arquitecta
Colegiada 2979