

Guatemala 29 de Marzo de 2019

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su despacho.

Respetable Viceministra:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondientes al mes de Marzo de 2019 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 647-2019** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**. Para cobro de mis honorarios presento factura serie "B" 0148

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se brindó apoyo con la elaboración de reportes diarios de los trabajos de la restauración de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo con la elaboración de los reportes semanales de la restauración de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó el apoyo con elaboración de los informes de avances de la restauración de la fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo los cronogramas de avances de la restauración de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en las inspecciones técnicas de los trabajos solicitados por los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó con los profesionales en las supervisiones y toma de notas con registros fotográficos evidenciales de los procesos de intervención de la restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo con la supervisión de los trabajos del departamento de electricidad del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo con las estadísticas de avances de la restauración de la fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.



Eduardo Alfredo Ovando Dorantes  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación  
Palacio Nacional de la Cultura

Vo.Bo.   
Licda. Lesbya Karina López de Villaseca  
Directora Técnica  
Dirección de Museos y Centros Culturales  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes