

Guatemala, 29 de marzo de 2019  
Informe 03 - 2019

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 688 - 2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2019**, correspondiente al mes de marzo del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00217.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza La Biblia, ubicada en la 2ª calle entre 14ª y 15ª avenida zona 15, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del anteproyecto municipal denominado: "Retorno al Sur Avenida Las Américas", en la Avenida las Américas Norte, Aledaño a la 4ª calle zona 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del anteproyecto propuesto en el inmueble particular ubicado en la 12ª calle 6 - 30 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

## RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza La Biblia, ubicada en la 2ª calle entre 14ª y 15ª avenida zona 15, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del anteproyecto municipal denominado: "Retorno al Sur Avenida Las Américas", en la Avenida las Américas Norte, Aledaño a la 4ª calle zona 14, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del anteproyecto propuesto en el inmueble particular ubicado en la 12ª calle 6 - 30 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.	Constancia por medio de correo electrónico.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente  
 Arq. Erick Armando Ortiz Ixtoc  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DE CORBIC

V. B.

Ingrid Nohemi Morales Carías

Ingrid Morales  
 Arquitecta  
 Col. 4152