

Guatemala 31 de Mayo de 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondientes al mes de Mayo de 2019 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos**, en el **Palacio Nacional de la Cultura**, **Número 647-2019** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**. Para cobro de mis honorarios presento factura serie "B" 0150.

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se brindó apoyo con la elaboración de reportes diarios de los trabajos de la restauración de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo con la elaboración de los reportes semanales de la restauración de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó el apoyo con elaboración de los informes de avances de la restauración de la fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo los cronogramas de avances de la restauración de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en las inspecciones técnicas de los trabajos solicitados por los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó con los profesionales en las supervisiones y toma de notas con registros fotográficos evidenciales de los procesos de intervención de la restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo con la supervisión de los trabajos del departamento de electricidad del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo con las estadísticas de avances de la restauración de la fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo con el acompañamiento de la elaboración de los términos de referencia para los trabajos de reparación de los servicios sanitarios de la sala 12 del primer nivel del patio de la cultura.
- Se brindó apoyo con el acompañamiento de la elaboración de los términos de referencia para los trabajos de reparación de los servicios sanitarios de la sala 10 del segundo nivel del patio de la cultura.



Eduardo Alfredo Ovando Dorantes
Servicios Técnicos
Oficina de Conservación
Palacio Nacional de la Cultura

Vo.Bo.



Lidia Lesly Karina López de Villaloro
Directora Técnica
Dirección Museos y Centros Culturales
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes