

Guatemala, 31 de mayo de 2019
Informe 05 - 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 688 - 2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2019**, correspondiente al mes de mayo del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00219.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza Italia, ubicada en la 21ª calle 6 - 77 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo lote 11, 12, 13, 14, 15, 34, 36, 53, 54, 55, 56 del Cuadro No. 19, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. 2, ángulo interior noreste, Cuadro No. 14, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. 84 y 85, calle interna, Cuadro No. 25, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. 27, 3ª avenida sur, Cuadro No. 8, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. 2, ángulo interior noreste, Cuadro No. 14, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. Ñ - 25, 1ª calle poniente, 2ª fila interior, Cuadro No. 24, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.


- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza Italia, ubicada en la 21ª calle 6 - 77 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo lote 11, 12, 13, 14, 15, 34, 36, 53, 54, 55, 56 del Cuadro No. 19, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. 2, ángulo interior noreste, Cuadro No. 14, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. 84 y 85, calle interna, Cuadro No. 25, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. 27, 3ª avenida sur, Cuadro No. 8, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. 2, ángulo interior noreste, Cuadro No. 14, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo No. Ñ - 25, 1ª calle poniente, 2ª fila interior, Cuadro No. 24, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.


Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.	Constancias por medio de correo electrónico.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.



Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152

Ingrid Nohemí Morales Carías



Arq. Erick Alejandro Ortiz Leticoc
JEFE
Vo.Bo. DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBI