

Guatemala 31 de mayo de 2019

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al mes de mayo de 2019 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo Número 662-2019 por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019** para cobro de mis honorarios presento factura serie A 000123.

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar a los profesionales del Departamento de Conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio nacional de la Cultura.
- Apoyar a los profesionales del Departamento de Conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutarán.
- Apoyo en actividades varias.

Resultados Obtenidos:

- Se apoyó el registro de avances en la restauración de los elementos de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó con la supervisión de los trabajos de restauración en Fachada Sur en Módulo Este, Torreones.
- Se apoyó con el registro fotográfico y escrito de las piezas intervenidas correspondientes a Fachada Sur.



Isis Esmeralda Calderón Gómez
Servicios Técnicos
Oficina de Conservación

Vo.Bo. 
Ledyda Lebrón López de Villatoro
Directora Técnica
~~Director General de Centros Culturales~~
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes