

Guatemala, 31 de Mayo 2019
Informe No. 5-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho.

Licenciada Palala:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme lo estipula en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 723-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019** correspondiente al mes de mayo de 2019 y para cobro de mis honorarios presento la factura seria A correlativo No. 000011.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Supervisión y seguimiento de la limpieza mecánica de la losa en el museo lítico, realizado por empresa Arcos de Guatemala a través de Inguat.
2. Supervisión y seguimiento de impermeabilización de losa en museo lítico
3. Supervisión y seguimiento de los trabajos por la empresa Arcos de Guatemala de la limpieza mecánica de la losa en centro de visitantes Parque Nacional Tikal.
4. Supervisión en el desmontaje y mejoramiento de batería de baños en el centro de visitantes del Parque Nacional Tikal.
5. Coordinación con unidad de uso público en la elaboración de especificaciones técnicas para el remozamiento de escalinata turística de acceso al templo IV en el Parque Nacional Tikal.
6. Coordinación con unidad de mantenimiento para el mantenimiento de chapeo y deshierbe en área arqueológica, remoción y barrido de basura en áreas de parqueo, administración y bungalós.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Se realizó adecuadamente la limpieza mecánica de la losa del museo lítico, cumpliendo con lo establecido en especificaciones y planos.
2. Que se realice correctamente la impermeabilización de la losa en el museo lítico, cumpliendo con los materiales y especificaciones establecidas en planos.
3. Se realizó la limpieza mecánica de la losa en el centro de visitantes cumpliendo con lo establecido en las especificaciones.
4. Se desmonto lo establecido en las especificaciones y se dio un mejoramiento a la infraestructura de baños para brindar un mejor servicio a los visitantes.
5. Se realizó los especificaciones técnicas en base a los planos realizados por unidad de uso público para tener una mejor escalinata y brindar un buen servicio a los visitantes
6. Se logró una mejor limpieza en área arqueológica y área urbana del Parque Nacional Tikal.



Ing. Pablo Josue Zetina Trujillo