

Guatemala, 31 de mayo de 2019  
Informe 5 – 2019

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 694 – 2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8 – 2019**, correspondiente al mes de mayo del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1034.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en el Comité Organizador del Festival del Centro Histórico.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico.

#### **RESULTADOS OBTENIDOS**

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica y evaluación de propuesta de cambio de cubierta de lámina por losa y remodelación interior en el inmueble ubicado en la 4ª calle 11-71 zona 2, Barrio Moderno, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación de proyecto de construcción de muro perimetral de fachada sobre la 4ª avenida y 10ª calle del inmueble ubicado en la 10ª calle 4-12 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación del estado actual del inmueble ubicado en la 13 calle 4-11 zona 1, Ciudad de Guatemala, debido a derrumbe parcial de muro perimetral	Informe Técnico Archivado en Leitz
- Inspección técnica e informe técnico sobre denegación de proyecto de cambio de techo, en inmueble ubicado en la 3ª avenida 23-34 zona 1, Ciudad de Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz

- Inspección técnica e informe técnico sobre instalación de bancas en el Cerrito del Carmen, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico  
Archivada en Leitz

- Inspección técnica e informe de trabajos realizados sin autorización en la Iglesia Cerrito del Carmen, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico  
Archivada en Leitz


- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Casa Acueducto, Quo, Íntegra 1, Íntegra 2, Hábita, ubicados en zona 1, 10, y 13.

Boletas de evaluación  
Documento incluido en expedientes

Atentamente,

  
Renata Cecilia Hernández Durini

Renata Cecilia Hernández Durini  
Arquitecta  
Colegiada 2979



Arq. Erick Armando Ortiz Lacort  
JEFE  
Vo.Bo. DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBI