

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 712-2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2019**, correspondiente al mes de mayo del año 2019, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A" y correlativo 000157**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Evaluación del **Expediente No. 0508-2019/DECORBIC**, donde el señor Gerónimo Martínez Gómez, solicita inspección para detectar cual es la falla que tiene el reloj ubicado en la torre del edificio de Gobernación.
- Evaluación del **Expediente No. 0180-2019/DECORBIC**, donde el Licenciado Rafael Ortiz Reyes, Director Administrativo Financiero, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, hace referencia al Estudio Técnico del proyecto de Construcción de un edificio de 6 Niveles.
- Evaluación del **Expediente No. 0529-2019/DECORBIC**, donde el Arquitecto Victor Sandoval, traslada expediente para el proyecto denominado "Restauración de la Municipalidad de Chiantla, Departamento de Huehuetenango".
- Evaluación del **Expediente No. 0448-2019/DECORBIC**, donde el Maestro Juan Carlos Ramírez Ramírez, Director Técnico del IDAEH, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, solicita informes circunstanciados sobre los siguientes proyectos: Mercado Municipal de Chiantla y Catedral de Escuintla.
- Avances en la Planificación en relación del **Expediente No. 1066-2019/DECORBIC**, sobre la propuesta del Proyecto de Restauración de la Capilla del Cementerio General del municipio de Santa Cruz del Quiche, departamento de Quiche.
- Atención a la **solicitud** del señor Rene Danilo Flores, donde solicito se le remitieran los requisitos para la aprobación de trabajos a realizar en el Inmueble ubicado en la 3ª Avenida 3-01 zona 5, Santa Cruz del Quiche, Quiche.
- Atención a la **solicitud** del señor Roberto Tello, donde solicito se le remitieran los requisitos para la aprobación de trabajos a realizar en el Inmueble ubicado en la 9ª calle 6-55 zona 1, municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Evaluación del Expediente No. 0508-2019/DECORBIC, donde el señor Gerónimo Martínez Gómez, solicita inspección para detectar cual es la falla que tiene el reloj ubicado en la torre del edificio de Gobernación.	Informe Técnico Archivado en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0180-2019/DECORBIC, donde el Licenciado Rafael Ortiz Reyes, Director Administrativo Financiero, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, hace referencia al Estudio Técnico del proyecto de Construcción de un edificio de 6 Niveles.	Oficio Archivado en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0529-2019/DECORBIC, donde el Arquitecto Victor Sandoval, traslada expediente para el proyecto denominado "Restauración de la Municipalidad de Chiantla, Departamento de Huehuetenango".	Oficio y Opinión Técnica Archivados en Leitz
Evaluación del Expediente No. 0448-2019/DECORBIC, donde el Maestro Juan Carlos Ramírez Ramírez, Director Técnico del IDAEH, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, solicita informes circunstanciados sobre los siguientes proyectos: Mercado Municipal de Chiantla y Catedral de Escuintla.	Informe Técnico Archivado en Leitz
Avances en la Planificación en relación del Expediente No. 1066-2019/DECORBIC, sobre la propuesta del Proyecto de Restauración de la Capilla del Cementerio General del municipio de Santa Cruz del Quiche, departamento de Quiche.	Planificación Archivado en Leitz
Atención a la solicitud del señor Rene Danilo Flores, donde solicito se le remitieran los requisitos para la aprobación de trabajos a realizar en el Inmueble ubicado en la 3ª Avenida 3-01 zona 5, Santa Cruz del Quiche, Quiche.	Correo Electrónico Archivado en Leitz
Atención a la solicitud del señor Roberto Tello, donde solicito se le remitieran los requisitos para la aprobación de trabajos a realizar en el Inmueble ubicado en la 9ª calle 6-55 zona 1, municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango.	Correo Electrónico Archivado en Leitz

Atentamente.

Vo.Bo.

Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC

Victor Rolando Gómez Cano