

Guatemala, 28 de junio de 2019
Informe 06 - 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 688 - 2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2019**, correspondiente al mes de junio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00220.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza Italia, ubicada en la 21ª calle 6 - 77 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo lote 11, 12, 13, 14, 15, 34, 36, 53, 54, 55, 56 del Cuadro No. 19, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de los trabajos a realizar en el inmueble particular ubicado en la 26ª calle 15 - 45 zona 13, Casa 4, Condominio Villas de Elgin, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de los trabajos a realizar en el inmueble particular ubicado en la 26ª calle 15 - 45 zona 13, Casa 3, Condominio Villas de Elgin, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación y correcciones del Reglamento de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
- Inspección técnica y evaluación de lo solicitado a realizar en el inmueble particular ubicado en la 2ª avenida 7 - 07 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación de lo solicitado a realizar en el inmueble ubicado en la 5ª avenida 6 - 06 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza Italia, ubicada en la 21ª calle 6 - 77 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Mausoleo lote 11, 12, 13, 14, 15, 34, 36, 53, 54, 55, 56 del Cuadro No. 19, Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación de los trabajos a realizar en el inmueble particular ubicado en la 26ª calle 15 - 45 zona 13, Casa 4, Condominio Villas de Elgin, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación de los trabajos a realizar en el inmueble particular ubicado en la 26ª calle 15 - 45 zona 13, Casa 3, Condominio Villas de Elgin, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Evaluación y correcciones del Reglamento de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.	Oficio Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación de lo solicitado a realizar en el inmueble particular ubicado en la 2ª avenida 7 - 07 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación de lo solicitado a realizar en el inmueble ubicado en la 5ª avenida 6 - 06 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.	Constancias por medio de correo electrónico.

Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.


Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152
Ingrid Nohemí Morales Carías


Arq. Erick Armando Ortiz Ixtoc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC

Vo.Bo.