

Guatemala, 28 de junio de 2019.

Señora Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Respetable Señora Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar el informe de actividades de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales Número 3490-2019 aprobado mediante acuerdo Ministerial Número 267-2019 y para el cobro de los honorarios profesionales correspondientes al mes de junio, presento la Factura Serie C No 0010

Actividades Realizadas

- a) Se dio acompañamiento técnico a la Oficina de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura en los procesos de limpieza de microflora y liberación de partes dañadas del escudo central ubicado módulo central del Palacio Nacional de la Cultura
- b) Se le dio seguimiento a la ejecución de la de la limpieza de la espadaña del módulo central de la fachada sur del Palacio de la Cultura que se encuentra rodeando al escudo central y que la integración de la armadura a las fachaletas rectangulares que rodean a dicho escudo, se haya realizado técnicamente.
- c) Se procedió a la verificación de la limpieza con ladriwash de las cornisas tipo 1 y dos en molduras inferiores y ménsulas.
- d) Se coordinó para la asistencia de parte del personal de la Oficina de Conservación de Palacio Nacional de la Cultura asistiera a un curso de capacitación de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública impartido por Segeplan los días 5, 6 y 7 de junio en el salón Takalik Abaj ubicado en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura


Resultados Obtenidos

- a) Se dio un tratamiento cuidadoso a la limpieza del escudo por las condiciones únicas de su estructura, que incluye columnas, arco y cornisa, la limpieza de molduras se efectuó en forma correcta
- b) En el seguimiento se verificó la terminación de la fase de limpieza de 20 m2 de la espadaña, márgenes este y oeste, lomos y molduras.
- c) Los cincuenta y dos metros lineales verificados de limpieza con ladriwash y cepillo fueron efectuados en forma correcta
- d) Al curso asistieron de Evaluación de Proyectos dictado por Segeplan, asistieron por parte de la Oficina de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura, la Arquitecta María Elena Molina y la bachiller Isis Calderón

Pongo a su disposición el presente informe para su evaluación



ING. RAUL ARMANDO POLANCO MENEDEZ



Licda. Vestija Karina López de Villazor
Directora Técnica
Vo.Bo. Oficina Museos y Centros Culturales
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes