

Guatemala, 28 de junio de 2019
Informe 6 – 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 694 – 2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8 – 2019**, correspondiente al mes de junio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1035.

ACTIVIDADES REALIZADAS


- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en el Comité Organizador del Festival del Centro Histórico.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica y evaluación de propuesta de liberación parcial de muros internos y de fachada y construcción de dos niveles en el inmueble ubicado en la 10ª avenida "A" 1-32 zona 2, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación de proyecto cambio de lámina de asbesto cemento por lámina SSC en el inmueble ubicado en la 1ª calle "B" 12-58 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación del proyecto de remodelación de ingreso principal del inmueble ubicado en la 23 calle 15-64 zona 13, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz

<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y evaluación del proyecto de remodelación y readecuación de áreas del inmueble ubicado en la 3ª calle 6-47 zona 1, Ciudad de Guatemala 	<p>Opinión Técnica Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción de tercer y cuarto nivel en el inmueble ubicado en la 15 avenida 13-24 zona 1, Ciudad de Guatemala 	<p>Opinión técnica Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y evaluación de la solicitud de ampliación de tiempo de resolución vigente y cambio de sistema de cimentación en el inmueble ubicado en la 3ª avenida 20-96 zona 10, Ciudad de Guatemala 	<p>Opinión Técnica Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 12 a venida 9-76 zona 1 Ciudad de Guatemala 	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 4-11 zona 1, Ciudad de Guatemala 	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre el inmueble ubicado en la 26 calle 15-45 zona 13, Casa 1, Condominio Villas de Elgin, Ciudad de Guatemala 	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre el inmueble ubicado en la 26 calle 15-45 zona 13, Casa 2, Condominio Villas de Elgin, Ciudad de Guatemala 	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: Quo, Integra 2, Oficinas Oriflame, Renovati 2, Calle Conexión Universidad de San Carlos de Guatemala, ubicados en zona 4, 9, 10, 12 y 13. 	<p>Boletas de evaluación Documento incluido en expedientes</p>

Atentamente,


Arg. Erick Armando Ortiz Ixucoc
 JEFE
 Vo Bo. DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 D E C O R B I C


 Renata Cecilia Hernández Durini
 Arquitecta
 Colegiada 2979