

Guatemala, 31 de Julio de 2019
Informe mensual de labores No. 07- 2019

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondiente al mes de Julio del año 2019, según Contrato Administrativo No. 714-2019, aprobado mediante Acuerdo Ministerial 8-2019, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 0086.

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 8-98, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 5-25, zona 1, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 2-12, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra avenida 7-12, zona 1, Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 10-10, zona 1, Quetzaltenango.

6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 5-25, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 2-25, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra avenida 3-32, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
10. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
11. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

Resultados obtenidos:

Actividades	Documentos de soporte
1. Inspección técnica al inmueble ubicado, en la 7ma avenida 8-98, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.24/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 5-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.24/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 2-12, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.24/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra avenida 7-12, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.25/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 10-10, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.25/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 5-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.25/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado	Fotografías en archivo digital, y

en la 6ta calle 2-25, zona 1, Quetzaltenango	acta No.25/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra avenida 3-32, zona 1, Quetzaltenango	Fotografías en archivo digital, y acta No.25/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
10. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

11. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.
---	--

Arq. Erick Armando Ortiz Ericoc

JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC



Brenda Raquel López Wundram

Vo.Bo.