

Guatemala 31 de julio de 2019

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al mes julio de 2019, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 648-2019** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**. Para cobro de mis honorarios presento factura serie A 0000128.

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se apoyó a los profesionales de la Oficina de Restauración con la supervisión de la Fachada Sur, torreón central y módulo este, del Palacio Nacional de la Cultura.

- Se apoyó a los profesionales con la supervisión de trabajos de carpintería en ventanas y puertas de madera ubicadas en la fachada sur, se continúa restaurando las puertas del salón de banquetes 2° nivel del Palacio Nacional de la Cultura, ventanas en primer nivel módulo este y puertas de torreón oeste primer nivel.
- Se apoyó a los profesionales para verificar las órdenes de inspección de trabajos de carpintería dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó a los profesionales con la recopilación de datos de trabajos realizados en la fachada sur módulo este y torreón central del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.



Ileana Lisbeth Aguilar Bravo  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación

Vo. Bo



Licda. Lesbya Karina López de Villatoro

Directora Técnica

Dirección de Museos y Centros Culturales

D.G.P.C.Y.N.