

Guatemala, 31 de julio de 2019  
Informe 07 - 2019

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 688 - 2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2019**, correspondiente al mes de julio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00221.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Panteón ubicado en el Cuadro No. 25, calle interna Lote 84 y 85 del Cementerio General de la zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en el Callejón del Olvido y Pie de Lana Diagonal 9, 13 - 84 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 11ª avenida 13 - 64 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 10ª avenida 15 - 16 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación de los trabajos realizados sin autorización en el Templo de Santa Clara ubicado en la 13ª calle 6 - 27 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza Italia, ubicada en la 21ª calle 6 - 77 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 14 - 57 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.

- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.


### **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el Panteón ubicado en el Cuadro No. 25, calle interna Lote 84 y 85 del Cementerio General de la zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Evaluación de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en el Callejón del Olvido y Pie de Lana Diagonal 9, 13 - 84 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Evaluación de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 11ª avenida 13 - 64 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Evaluación de los trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 10ª avenida 15 - 16 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Evaluación de los trabajos realizados sin autorización en el Templo de Santa Clara ubicado en la 13ª calle 6 - 27 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en la Plaza Italia, ubicada en la 21ª calle 6 - 77 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto a realizarse en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 14 - 57 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango, en relación a los distintos expedientes ingresados por	Constancias por medio de correo electrónico.

parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango.	
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.

Ingríd Morales  
Arquitecta  
Col. 4152



Ingrid Nohemí Morales Carías



ERICK ANTONIO CERE  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIIC

Vo.Bo.