

Guatemala, 31 de Julio 2019
Informe No. 7-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho.

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme lo estipula en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 723-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019** correspondiente al mes de julio de 2019 y para cobro de mis honorarios presento la factura seria A correlativo No. 000014.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Supervisión y seguimiento en los trabajos de la nueva red de drenaje en baños del templo IV ,Plaza Este, Plaza Mayor realizado por empresa Arcos de Guatemala a través de INGUAT.
2. Supervisión y seguimiento a los trabajos realizados por la empresa Arcos Proyecciones en el mejoramiento de la infraestructura de los baños en Plaza Este y templo IV.
3. Supervisión y seguimiento en los trabajos de excavación del campo de absorción y pozo de absorción en los baños del templo IV, Plaza Mayor, Plaza Este realizado por empresa Arcos de Guatemala a través de INGUAT.
4. Coordinación con unidad de mantenimiento para el mantenimiento de chapeo y deshierbe en área arqueológica, remoción y barrido de basura en áreas de parqueo, administración y bungalós.
5. Supervisión y ejecución de la construcción de dormitorios para COI ubicados en garita Zocotzal, abarcando un área de 138 metros cuadrados.
6. Continuación de los trabajos y supervisión en el mejoramiento de la infraestructura del ranchón de ventas típicas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Se realizó adecuadamente los trabajos de excavación para la nueva red de drenaje en los baños del área arqueológica cumpliendo lo establecido en especificaciones técnicas y planos.
2. Se realizó correctamente los trabajos de mejoramiento de la infraestructura de los baños en templo IV y Plaza Este agregando un baño para personas con discapacidades especiales para brindar un mejor servicio, cumpliendo con los materiales y especificaciones técnicas establecidas en planos.
3. Se realizó correctamente las excavaciones para el mejoramiento de los campos y pozo de absorción del mejoramiento de la red de drenajes de los servicios sanitarios del templo IV y Plaza Este, cumpliendo con las especificaciones técnicas y planos.
4. Se logró una mejor limpieza en área arqueológica y área urbana del Parque Nacional Tikal.
5. Se realizó la construcción de dormitorios para mejorarlas condiciones del personal de COI de acuerdo al diseño y especificaciones indicadas en planos realizados por la unidad de uso público.
6. Se realizó en la continuación de los trabajos de mejoramiento el armado del artesón de madera del ranchón de ventas típicas.



Vo.Bo. PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL



Ing. Pablo Josue Zetina Trujillo