

Guatemala, 31 de julio de 2019
Informe 7 – 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 694 – 2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8 – 2019**, correspondiente al mes de julio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 1036.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en el Comité Organizador del Festival del Centro Histórico.
- Participación en reunión sobre criterios a aplicar para evaluación de proyectos
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados en la Dirección General del Patrimonio.
- Elaboración de informes técnicos, en relación a trabajos realizados sin autorización de esta Dirección General.
- Inspecciones y opiniones técnicas en conjunto con Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala
- Asesoría a personas que visitan Decorbic, solicitando información sobre procedimientos para ingreso de expedientes, así como asesorías a nivel técnico.

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
- Inspección técnica y evaluación de propuesta de liberación de muros interiores en primer nivel y construcción nueva en primer y segundo nivel en el inmueble ubicado en la 2ª calle 10-28 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Inspección técnica y evaluación de solicitud de aval para la construcción de tercer nivel y remodelación interior en el inmueble ubicado en la 9ª avenida 15-31 zona 1, Ciudad de Guatemala	Opinión Técnica Archivado en Leitz
- Ampliación de opinión técnica sobre el proyecto de readecuación de áreas productivas y administrativas de la planta de sales de rehidratación oral -SRO- del Laboratorio de Producción de	Opinión Técnica Archivado en Leitz

Medicamentos Lapromed en el inmueble ubicado en la 3ª calle 6-47 zona 1, Ciudad de Guatemala

- Inspección técnica y evaluación de la solicitud de aval para construcción de tercer y cuarto nivel en el inmueble ubicado en la 15 avenida 13-24 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica
Archivada en Leitz

- Inspección técnica y evaluación del proyecto de construcción de tercer y cuarto nivel en el inmueble ubicado en la 15 avenida 13-24 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión técnica
Archivada en Leitz

- Inspección técnica y evaluación de la solicitud de cambio de persianas metálicas, resane de acabados y aplicación de pintura en fachada principal del inmueble Portal Azucena ubicado en la 6ª avenida 12-71 zona 1, Ciudad de Guatemala

Opinión Técnica
Archivada en Leitz

- Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre solicitud de autorización para construcción en el inmueble ubicado en la 13 avenida 18-73 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 4ª avenida 16-11 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 9ª calle 2-07 zona 10, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz


- Inspección técnica y elaboración de informe técnico sobre trabajos realizados sin autorización en el inmueble ubicado en la 22 calle 1-50 zona 1, Ciudad de Guatemala

Informe Técnico
Archivada en Leitz

- Evaluación técnica de diversos proyectos construcción ingresados por Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala, entre los que se pueden mencionar: EEGSA, Torre Ciudad Vieja. Reforma 383, ubicados en zona 1 y 10.

Boletas de evaluación
Documento incluido en expedientes

Atentamente,



Arq. Erick Armando Ortiz Escobar
Vo.Bo. JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I E

Renata Cecilia Hernández Durini

Renata Cecilia Hernández Durini
Arquitecta
Colegiada 2979