

Guatemala, 30 de agosto de 2019
Informe 8-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en Contrato Administrativo por Servicios Profesionales **Número 711-2019**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**, correspondiente al mes agosto del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A" número 000118**.

Actividades Realizadas:

1. Inga. Patricia Archila Alfaro, Gerente de Infraestructura de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, solicita ampliación de la resolución administrativa Número DAJ-514-2018 de fecha 4 de septiembre de 2018.
2. Andrea Orantes, Representante Legal, CC Comercial E inmobiliaria S.A., solicita se inspeccione el terreno localizado en la vía 7 06-79 de la zona 4, Ciudad de Guatemala, ya que se encuentra dentro del conjunto histórico cantón exposición de la zona 4 y previo a entregar el proyecto constructivo a la municipalidad, es necesario conocer si esta afecto a la ley de patrimonio...
3. Planificación de readecuación de cubierta metálica del área de CEREBIEM.
4. Planificación de readecuación de cubierta metálica de pasillo en Ex Convento Santo Domingo.
5. Informe de conclusión de trabajos autorizados en Hemiciclo parlamentario del Congreso de la Republica.
6. Reporte mensual de Memoria de Labores DECORBIC 2019.
7. Reporte mensual de avance de trabajos correspondiente al mes de julio 2019.
8. Asistencia a reuniones convocadas por la jefatura del DECORBIC.

Resultados Obtenidos:

1	Inga. Patricia Archila Alfaro, Gerente de Infraestructura de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, solicita ampliación de la resolución administrativa Número DAJ-514-2018 de fecha 4 de septiembre de 2018.	Opinión técnica.
2	Andrea Orantes, Representante Legal, CC Comercial E inmobiliaria S.A, solicita se inspeccione el terreno localizado en la vía 7 06-79 de la zona 4, Ciudad de Guatemala, ya que se encuentra dentro del conjunto histórico cantón exposición de la zona 4 y previo a entregar el proyecto constructivo a la municipalidad, es necesario conocer si esta afecta a la ley de patrimonio...	Informe Técnico.
3	Planificación de readecuación de cubierta metálica del área de CEREBIEM.	Oficio
4	Planificación de readecuación de cubierta metálica de pasillo en Ex Convento Santo Domingo.	Oficio
5	Informe de conclusión de trabajos autorizados en Hemiciclo parlamentario del Congreso de la Republica.	Informe Técnico

Sin otro particular,

Atentamente,


Arq. Erick Armando Ortiz Ixtecoc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC


Arq. Nelly María Aguilera Duarte