

Guatemala, 30 de agosto de 2019.

Señora Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Respetable Señora Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar el informe de actividades de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales Número 3490-2019 aprobado mediante acuerdo Ministerial Número 267-2019 y para el cobro de los honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto, presento la Factura Serie C No 0012

Actividades Realizadas

- a) Se asesoro en relación a la supervisión periódica de la Restauración de la fachada sur del Palacio de la Cultura para hacer la entrega parcial del Módulo del Torreón Central y del Módulo Este de la fachada Sur
- b) Se realizó asesoría sobre los detalles de los elementos de la fachada sur de la entrada principal que quedaban por intervenir para ver que se hiciera adecuadamente, esto incluyó los ornamentos de bronce de las columnas, portones y elementos decorativos
- c) Se planificó reuniones periódicas con el despacho superior para una entrega ordenada de los trabajos del módulo central del Palacio Nacional de la Cultura
- d) Se supervisó la cisa de los muros del módulo este del Palacio Nacional de la cultura
- e) Se realizó la asesoría en las oficinas del Sr. Ministro de Cultura y Deportes para iniciar con los trabajos en las ventanas de la fachada Sur de su despacho.

Resultados Obtenidos

- a) Se entregó al despacho superior los trabajos de restauración realizados en el Módulo del Torreón Central y del Módulo Este del Palacio Nacional de la Cultura
- b) Los elementos de bronce de las columnas, los portones y elementos decorativos fueron restaurados adecuadamente
- c) Se tuvo reuniones de la dirección de la Oficina del Palacio Nacional de la Cultura con el despacho superior en donde se acordó entre otras cosas, dar el


reconocimiento a los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez que colaboraron desinteresadamente en la Restauración del Palacio mediante sus aportes en tiempo y esfuerzo.

- d) Se concluyo con la inspección de la sisa de los muros del Módulo Este del Palacio Nacional de la Cultura
- e) Se logró la terminación de los trabajos de Carpintería de las Ventanas del Despacho del Señor Ministro de Cultura y Deportes en el Torreón Presidencial de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura

Pongo a su disposición el presente informe para su evaluación



ING. RAUL ARMANDO POLANCO MENENDEZ



Licda. Lesbya Karina López de Villatoro
Profesora Técnica
Dirección Museos y Centros Culturales
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
V.O. Bo. Ministerio de Cultura y Deportes