

Guatemala, 30 de agosto de 2019
Informe 08 – 2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 712-2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2019**, correspondiente al mes de agosto del año 2019, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A" y correlativo 000162**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Evaluación del **Expediente No. 0562-2018/DECORBIC**, en relación a la Procedencia Técnica de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, el inmueble en la 2ª Avenida y 6ª calle lote número 29, municipio de la Democracia, departamento de Escuintla, propiedad del señor Selman Ricardo Martínez Martínez.
- Evaluación del **Expediente No. 0792-2019/DECORBIC**, done el señor Carlos Armando Alvarado Figueroa, Alcalde Municipal, hace referencia a los trabajos de Restauración de la Pila No.1, 10ª avenida, (registro 13-2-15-3) que se ubica en la 10ª avenida inicio, Chiantla, Huehuetenango.
- Evaluación y atención al **Oficio /AG/0230-2019/VZAR/VERN**, el cual se refiere al Representante del Ministerio de Educación, quien solicita apoyo a efecto se emita un Dictamen Técnico, por parte del IDAEH, a través del departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, derivado que en el departamento de Escuintla se encuentra la Escuela Tipo Federación José Martí, considerada como inmueble patrimonial, esto con el fin de definir si se podrá restaurar las áreas dañadas dentro del mismo.
- Evaluación del **Expediente No. 0798-2019/DECORBIC**, donde el Licenciado Roberto Enrique Dubón Batres, jefe del departamento de reducción de riesgos, Congreso de la República, solicita autorización de reparación o retiro de las duelas de metal dañadas en la fachada del edificio Camisería España, ubicado en el inmueble de la 8ª Avenida 9-67 zona 1, ya que se encuentra en mal estado.
- Atención al **Nombramiento No. 216-2019/DECORBIC**, donde el Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, nombra al suscrito para realizar comisión oficial al Parque Nacional Tikal en el Municipio de Flores, en el departamento de Petén, para realizar levantamiento arquitectónico dentro del Parque Nacional Tikal, para posterior elaboración de diseño de una plaza.


- Apoyo para la realización de levantamiento métrico de las fachadas exteriores e interiores de la Biblioteca Nacional y Archivo General de Centroamérica, para lo cual se emplearon dos días completos de trabajo.
- Avances en la Planificación en relación del Expediente No. 0559-2019/DECORBIC, sobre la propuesta del Proyecto de Restauración del inmueble que albergo las antiguas instalaciones de Museo de Historia Natural.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
- Evaluación del Expediente No. 0562-2018/DECORBIC, en relación a la Procedencia Técnica de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, el inmueble en la 2ª Avenida y 6ª calle lote número 29, municipio de la Democracia, departamento de Escuintla, propiedad del señor Selman Ricardo Martínez Martínez.	Opinión Técnica y Oficio Archivados en Leitz
- Evaluación del Expediente No. 0792-2019/DECORBIC, done el señor Carlos Armando Alvarado Figueroa, Alcalde Municipal, hace referencia a los trabajos de Restauración de la Pila No.1, 10ª avenida, (registro 13-2-15-3) que se ubica en la 10ª avenida inicio, Chiantla, Huehuetenango.	Opinión Técnica, Proyecto de Dictamen y Oficio Archivados en Leitz
- Evaluación y atención al Oficio /AG/0230-2019/VZAR/VERN, el cual se refiere al Representante del Ministerio de Educación, quien solicita apoyo a efecto se emita un Dictamen Técnico, por parte del IDAEH, a través del departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, derivado que en el departamento de Escuintla se encuentra la Escuela Tipo Federación José Martí, considerada como inmueble patrimonial, esto con el fin de definir si se podrá restaurar las áreas dañadas dentro del mismo.	Informe Circunstanciad y Oficio Archivado en Leitz
- Evaluación del Expediente No. 0798-2019/DECORBIC, donde el Licenciado Roberto Enrique Dubón Batres, jefe del departamento de reducción de riesgos, Congreso de la República, solicita autorización de reparación o retiro de las duelas de metal dañadas en la fachada del edificio Camisería España, ubicado en el inmueble de la 8ª Avenida 9-67 zona 1, ya que se encuentra en mal estado.	Informe Técnico y Oficio Archivado en Leitz
- Atención al Nombramiento No. 216-2019/DECORBIC, donde el Arquitecto Erick Armando Ortiz, jefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECOBIC, nombra al suscrito para realizar comisión oficial al Parque Nacional Tikal en el Municipio de Flores, en el departamento de Petén, para realizar levantamiento arquitectónico dentro del Parque Nacional Tikal, para posterior elaboración de diseño de una plaza.	Levantamiento Métrico y Planimetrico, Planificación y Oficio Archivado en Leitz


<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo para la realización de levantamiento métrico de las fachadas exteriores e interiores de la Biblioteca Nacional y Archivo General de Centroamérica, para lo cual se emplearon dos días completos de trabajo. 	<p>Levantamiento Métrico y Oficio Archivado en Leitz</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Avances en la Planificación en relación del Expediente No. 0559-2019/DECORBIC, sobre la propuesta del Proyecto de Restauración del inmueble que albergo las antiguas instalaciones de Museo de Historia Natural. 	<p>Levantamiento Métrico y Planimétrico, Planificación Archivado en Leitz</p>

Atentamente.



Arq. Erick Armando Ortiz Ixtecoc
JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC

Vo.Bo.



Víctor Rolando Gómez Cano