

Parque Nacional Tikal, 31 de Octubre/ 2019.
Informe No.10-2019.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al mes de octubre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie: 586417A3 Número de DTE: 3977200645.

Actividades Realizadas, mes de Octubre. 2019.

1. Separación y marcado de cerámica: Bordes, cuerpos, asas, y soportes, material que fue recuperado en las excavaciones de Estructuras: 5D-15 y 5D-105. Temporadas 2014 y 2015.
2. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Estr. 5D-33-3ª Chac, Estr. 5D-33.2ª Kinix Ahau, Venus, Plaza Mayor, Oeste, Complejos: N, R, P.H, O, Acrópolis Norte, Altares y Estelas. Estr. 5C-53, 5C-54, Mundo Perdido. Palacio de las ventanas, Complejo P.
3. Reintegración de sillares en filas 2, y 3 de plataforma número uno basamento de sustentación, lado Este y Oeste. Edificio 5D-15.
4. Conservación Arquitectónica, lado Oeste, extremo Sur, y Norte, muro y talud del primer y segundo basamento. Edificio 5D-22, Acrópolis Norte.
5. Tendido de piso en recinto Norte, y adición de mezcla en lado Sur, Recinto Sur. Edificio 5D-105.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: En plaza Este, Central, y Oeste de grupo A, Calzada que une a los grupos A y B. Como también, deshierbe a edificios: A-III, A-IV, A-V, A-XII, A-XVIII de grupo A, y edificio de juego de pelota. Grupo B.

Resultados Logrados, mes de Octubre/2019.

1. En el laboratorio del Centro de Conservación e Investigación de Tikal. (CCIT). Se verifico los trabajos de separación y marcado de cerámica: Bordes, cuerpos, asas, y soportes, material que fue recuperado en las excavaciones de Estructuras: 5D-15 y 5D-105, temporada 2,015. Total 18 Bolsas).
2. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: . 5D-33-3ª Chac, Estr. 5D-33.2ª Kinix Ahau, venus, Plaza Mayor, Oeste, Complejos: N, R, P.H, O, Acrópolis Norte, Altares y Estelas. Estr. 5C-53, 5C-54, Mundo Perdido. Palacio de las ventanas, Complejo P. (Total 351.21 m2).
3. Se verifico los trabajos de Reintegración de sillares en filas 2, y 3 de plataforma número uno basamento de sustentación, lado Este y Oeste. Edificio 5D-15. Los trabajos de integración de sillares tienen como objeto, reforzar los muros del basamento de sustentación lado: Este y Oeste. Edificio 5D-15. (Total 63.15 m2).
4. Se verifico los trabajos de conservación arquitectónica, lado Oeste, extremo Sur, y Norte, muro y talud, primer y segundo basamento. Edificio 5D-22, Acrópolis Norte. Los trabajos de conservación arquitectónica se realizan con el objeto de estabilizar los paramentos de muros externos del primer y segundo basamento, lado Oeste, basamento piramidal. (16.40 m2).
5. Se verifico los trabajos de restauración; tendido de piso en recinto Norte, y adiconamiento de mezcla en recinto Sur. Edificio 5D-105. Los trabajos de restauración en recinto Norte y Sur, son trabajos para impermeabilizar el núcleo interno del basamento complementario. Edificio 5D-105. (18.46 m2).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de grama y maleza: En plaza Este, Central, y Oeste de grupo A, Calzada que une a los grupos A y B. Como también, deshierbe a edificios: A-III, A-IV, A-V, A-XII, A-XVIII de grupo A, y edificio de juego de pelota. Grupo B. (Total 5.286 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Esteban Leopoldo González Heredia.



ING. DIAS GUARDADO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL