

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 688 - 2019**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 8 - 2019**, correspondiente al mes de octubre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie 54293B4A y Número de DTE: 3755362181.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 14ª avenida "A" y Calle Martí zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.
2. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 8ª avenida y 6ª calle de la Plaza Central de la zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
3. Análisis del proyecto denominado "REPARACIÓN DE INSTALACIONES", a realizarse en el interior del inmueble ubicado en la 7ª avenida 11 - 67, 7ª avenida 12 - 11 y 8ª avenida 11 - 52 de la zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
4. Inspección técnica y análisis para la ampliación de vigencia de resolución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL", en la Avenida Elena entre 2ª calle y 19 calle zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
5. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 12ª avenida y 22ª calle (esquina mercado) de la zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.
6. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 7ª avenida y 39ª calle Plaza El Mariachi de la zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
7. Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la Diagonal 14 y 10ª calle Boulevard La Asunción de la zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.
8. Inspección técnica y análisis de los trabajos a realizar en el mausoleo No. 39, Sección "E", Cuadro No. 25 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
9. Inspección técnica y análisis de los trabajos a realizar en el mausoleo No. 86A, Sección "B", Cuadro No. 25 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
10. Participación en la mesa técnica de trabajo para el proyecto de bases de arrendamiento para la construcción de un estadio multifuncional de primer mundo en donde actualmente se encuentra el Estadio del Ejército zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.

11. Participación en la mesa técnica de trabajo para la creación de la Ventanilla Única de Trámites Previos a obtener Licencia Municipal de Construcción VTC.
12. Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.
13. Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
14. Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.


RESULTADOS OBTENIDOS


No.	Actividades	Documento de Soporte
1	Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 14ª avenida "A" y Calle Martí zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
2	Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 8ª avenida y 6ª calle de la Plaza Central de la zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
3	Análisis del proyecto denominado "REPARACIÓN DE INSTALACIONES", a realizarse en el interior del inmueble ubicado en la 7ª avenida 11 - 67, 7ª avenida 12 - 11 y 8ª avenida 11 - 52 de la zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
4	Inspección técnica y análisis para la ampliación de vigencia de resolución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL", en la Avenida Elena entre 2ª calle y 19 calle zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
5	Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 12ª avenida y 22ª calle (esquina mercado) de la zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
6	Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la 7ª avenida y 39ª calle Plaza El Mariachi de la zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
7	Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "IDENTIFICACIÓN DE ZONAS", ubicado en la Diagonal 14 y 10ª calle Boulevard La Asunción de la zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.

8	Inspección técnica y análisis de los trabajos a realizar en el mausoleo No. 39, Sección "E", Cuadro No. 25 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
9	Inspección técnica y análisis de los trabajos a realizar en el mausoleo No. 86A, Sección "B", Cuadro No. 25 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
10	Participación en la mesa técnica de trabajo para el proyecto de bases de arrendamiento para la construcción de un estadio multifuncional de primer mundo en donde actualmente se encuentra el Estadio del Ejercito zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Constancias por medio de correo electrónico y listas de asistencia.
11	Participación en la mesa técnica de trabajo para la creación de la Ventanilla Única de Trámites Previos a obtener Licencia Municipal de Construcción VTC.	Constancias por medio de correo electrónico, listas de asistencia y diferentes oficios de informe.
12	Apoyo técnico y asesoría a la Delegación de Centro Histórico de Quetzaltenango y Centro Histórico de Retalhuleu, en relación a los distintos expedientes ingresados por parte del Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango y personas individuales de Retalhuleu.	Constancias por medio de correo electrónico.
13	Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
14	Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.

Arq. Rony Amílcar Chavez Rivera
SUB JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC


Vo.Bo.


Ingrid Morales
Arquitecta
Col. 4152
Ingrid Nohemi Morales Carías