

Licenciada:  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por servicios profesionales, correspondiente al mes de noviembre del año 2019, según Contrato Administrativo **No. 714-2019**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.8-2019, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie 8CBBC5E7 y numero de DTE 3710734295.

**Actividades:**

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**


1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 8-58, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 10-11, zona 1, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra avenida 2-23, zona 1, Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 4-74, zona 1, Quetzaltenango.

5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 av. 7-77, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 3-36, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 2-25, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 7-78, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
10. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
11. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

**Resultados obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documentos de soporte</b>
1. Inspección técnica al inmueble ubicado, en la 4ta calle 8-58, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.23/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 10-11, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.23/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra avenida 2-23, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.23/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 4-74, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.23/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 av. 7-77, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.23/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 3-36, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.24/2019 de la oficina del Centro Histórico de

	Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 2-25, zona 1, Quetzaltenango	Fotografías en archivo digital, y acta No.24/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 14 avenida 7-78, zona 1, Quetzaltenango	Fotografías en archivo digital, y acta No.24/2019 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
10. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
11. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.



Ana María Ortiz Kioz  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIC



Brenda Raquel López Wundram