

Guatemala 29 de noviembre de 2019

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al mes de noviembre de 2019, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 648-2019** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**. Para cobro de mis honorarios presento factura serie A 0000133.

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se apoyó a los profesionales de la Oficina de Conservación con la supervisión de trabajos de restauración de Fachada Sur, torreón este y oeste, del Palacio Nacional de la Cultura.

- Se apoyó a los profesionales de la Oficina de Conservación con la supervisión de trabajos de restauración de puerta de ingreso y ventanas de madera del taller de vitrales.
- Se apoyó a los profesionales de la Oficina de Conservación para verificar las órdenes de inspección de trabajos de carpintería dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó a los profesionales de la Oficina de Conservación para verificar órdenes de inspección de trabajos de electricidad y líneas telefónicas dentro del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó a los profesionales de la Oficina de Conservación con la supervisión de restauración de columnas ubicadas en segundo nivel, vestíbulo de ingreso al salón de banquetes.
- Se apoyó a los profesionales de la Oficina de Conservación con la recopilación de datos de trabajos realizados en la fachada sur, torreones este y oeste del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.



Ileana Lisbeth Aguilar Bravo  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación



Silvia Bolaños  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural  
Vo. Bo