

Guatemala 29 de noviembre de 2019

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al mes de noviembre de 2019 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo Número 662-2019 por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019** para cobro de mis honorarios presento factura serie A 000131.

Actividades Realizadas:


- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar a los profesionales del Departamento de Conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio nacional de la Cultura.
- Apoyar a los profesionales del Departamento de Conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutarán.
- Apoyo en actividades varias.

Resultados Obtenidos:

- Se apoyó con la elaboración y avance de las fichas de registro del Módulo Oeste y sus elementos, de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó con la supervisión de los trabajos de restauración en Fachada Sur en Torreones laterales.
- Se realizó la clasificación fotográfica de los diferentes talleres a cargo de la Oficina de Conservación.
- Se apoyó a los profesionales a cargo de la unidad con la elaboración de documentación
- Se realizó la supervisión de trabajos de albañilería en Sótano Sur, para la instalación de 3 gabinetes eléctricos.
- Se apoyó con la capacitación de "Evaluación de estructuras en Edificios" para la brigada Evaluación del Palacio Nacional de la Cultura previo al ejercicio de simulacro del edificio.
- Se apoyó dando recorridos especializados de la Restauración de Fachada Sur a académicos y personas interesadas.



Isis Esmeralda Calderón Gómez
Servicios Técnicos
Oficina de Conservación



Vo. *Silvia Bolaños*
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural